# СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СКАПО

Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.424355.002 РЭ

# Содержание

	Лист
1 Описание и работа	5
1.1 Назначение системы СКАПО	5
1.2 Технические характеристики	14
1.3 Комплектность	30
1.4 Устройство и работа	32
1.5 Обеспечение взрывозащищенности	34
1.6 Маркировка	34
1.7 Упаковка	34
2 Использование по назначению	35
2.1 Общие указания по эксплуатации	35
2.2 Подготовка к использованию	36
2.3 Использование системы СКАПО	37
2.4 Возможные неисправности и способы их устранения	38
3 Техническое обслуживание	39
4 Хранение	41
5 Транспортирование	41
6 Гарантии изготовителя	42
7 Сведения о рекламациях	42
8 Свидетельство о приемке	43
9 Свидетельство об упаковывании	55A
10 Сведения об отгрузке	56
11 Сведения об утилизации	56
Приложение А Система контроля атмосферы промышленных	
объектов СКАПО. Методика поверки	57
Припожение Б Перечень ПГС, необхолимых пля поверки	75

	Лист
Приложение В Перечень горючих веществ, образующих га-	
зо- и паровоздушные смеси, контролируемые	
измерительными каналами с датчиками ДАТ-М,	
CTM-30	86
Приложение Г Состав анализируемой среды	90
Приложение Д Список сервисных центров ФГУП СПО	
"Аналитприбор"	94
Приложение Е Пересчет объемных долей определяемого	
компонента в массовую концентрацию	96

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем - РЭ) предназначено для изучения устройства, технических характеристик системы контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО (в дальнейшем - система СКАПО) и содержит сведения, необходимые для ее правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Настоящее РЭ является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Система СКАПО сертифицирована в системе ГОСТ Р. Сертификат соответствия  $\mathbb{N}$  РОСС RU.ГБ06.В00529 выдан органом по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» ОС ВСИ «ВНИИФТРИ», срок действия по 05.08.2011 г.

Система СКАПО допущена к применению в Российской Федерации и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений Ru.C.31.004.A № 34956, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия по 01.08.2014 г.

### 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- 1.1 Назначение системы СКАПО
- 1.1.1 Система СКАПО предназначена для непрерывного автоматического измерения в воздухе рабочей зоны помещений и открытых пространств концентраций кислорода, вредных веществ, взрывоопасных газов и паров.
- 1.1.2 Область применения промышленные предприятия, объекты народно-хозяйственного назначения.
- 1.1.3 Система СКАПО является автоматической стационарной системой непрерывного действия.

Согласно ГОСТ P8.596-2002 система СКАПО относится к измерительным системам ИС-1.

- 1.1.4 Составные части системы:
- 1) ПЭВМ без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 2) блок связи и управления БСУ (в дальнейшем БСУ) ИБЯЛ.41111.044 без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 3) датчики-газоанализаторы, датчики-сигнализаторы, сигнализаторы (в дальнейшем датчики), имеющие по ГОСТ Р 51330.0-99 уровень и вид взрывозащиты, приведенный в таблице 1.1.

_ ~	-1	-
Таблица		- 1
Tachinima		• +

Наименование	Уровень и вид взры- возащиты по ГОСТ Р 51330.0-99
Датчик-газоанализатор ДАК	1Exd[ib]IICT6X
Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ	1Exd[ib]IICT6X
Датчик-сигнализатор ДАТ-М-01,ДАТ-М-03,ДАТ-М-04	1ExibdIICT6X
Датчик-сигнализатор ДАТ-М-05	1Ex[ib]dIICT6
Сигнализатор СТМ-30-11,СТМ-30-13, СТМ-30-15:	
- блок датчика;	ExibIICT6X
- выносной датчик	1ExibdIICT6
Сигнализатор СТМ-30-12,СТМ-30-16:	
- блок датчика;	ExibIICT3X
- выносной высокотемпературный датчик	1ExibdIICT3
Сигнализатор СТМ-30-10,СТМ-30-14	1ExibdIICT6X
Датчик-газоанализатор ДАХ-М-01,ДАХ-М-03,ДАХ-М-04	1ExibIICT6X
Датчик-газоанализатор ДАХ-М-05	1Ex[ib]dIICT6

- 4) блок расширения и связи (в дальнейшем БРС):
- а) БРС исполнения ИБЯЛ.411111.036 (8 каналов) выполнены во взрывозащищенном исполнении, соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 и имеют маркировку взрывозащиты [Exib]IIC с выходными искробезопасными цепями с программным включением/выключением питания уровня "ib" для подключения следующих датчиков:

ДАТ-M-04;


ДАХ-M-04;

ДАК исполнения ИБЯЛ.418414.071, -01 ... ИБЯЛ.418414.071-08 (по отдельному заказу);

ДАМ исполнения ИБЯЛ.407111.002 ... ИБЯЛ.407111.002-02;


- б) БРС исполнений ИБЯЛ.411111.036-01 (8 каналов) и ИБЯЛ.41111.036-02 (4 канала) выполнены во взрывозащищенном исполнении, соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 и имеют маркировку взрывозащиты [Exib]IIC с выходными искробезопасными цепями питания уровня "ib" для подключения следующих датчиков:
  - ДАТ-M-01, ДАТ-M-03;
  - CTM-30-10 ... CTM-30-16;
  - ДАХ-M-01, ДАХ-M-03;
  - ДАК исполнения ИБЯЛ.418414.071, -01 ... -08; ДАМ исполнения ИБЯЛ.407111.002-03 ... ИБЯЛ.407111.002-49;
- в) БРС исполнений ИБЯЛ.411111.036-03 (8 каналов) и ИБЯЛ.41111.036-04 (4 канала) без предъявления требований к взрывобезопасности для подключения следующих датчиков:
  - ДАТ-M-05;
  - ДАХ-M-05;
  - ДАК исполнения ИБЯЛ.418414.071-13 ... ИБЯЛ.418414.071-16;
- 5) блок реле БР ИБЯЛ. 423142.009 для работы с БРС ИБЯЛ. 411111.036-01 ш-04 без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 6) блок реле БР ИБЯЛ.423142.004 для работы с БРС ИБЯЛ.411111.036 без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 7) адаптер интерфейсов АИ (в дальнейшем АИ) ИБЯЛ.426441.006 без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 8) коробка разветвительная (в дальнейшем КР) ИБЯЛ.468349.005 без предъявления требований к взрывобезопасности;
- 9) блок местной сигнализации (в дальнейшем БМС) ИБЯЛ.411531.005, -01 ... -16 взрывозащищенное исполнение с маркиров-кой взрывозащиты 1ExibIICT6X;
- 10) пульт контроля (в дальнейшем ПК) ИБЯЛ.422411.005 взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExibIICT6X.
- 1.1.5 Система может использоваться в двух вариантах конфигурации:
- 1) управление системой осуществляется от ПЭВМ, при этом конфигурация системы имеет вид, приведенный на рисунке 1.1;
- 2) управление системой осуществляется от БСУ, что дает возможность функционирования без ПЭВМ, при этом конфигурация системы имеет вид, приведенный на рисунке 1.2.
  - 1.1.6 Система СКАПО относится:
- к взрывобезопасному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.0-99 при использовании взрывозащищенных БРС и взрывозащищенных датчиков, или БРС без предъявления требований к взрывобезопасности и датчиков во взрывозащищенном исполнении с подключением кабелей в защитной оболочке;
- к общепромышленному электрооборудованию при использовании БРС без предъявления требований к взрывобезопасности и датчиков без предъявления требований к взрывобезопасности.

Способы обеспечения взрывозащищенности составных частей указаны в руководствах по эксплуатации на составные части.




Примечание - Максимальное количест во БРС и БР в линии связи RS-485 (Modbus-RTU) - 64 шг.

Рисунок 1.1 - Функциональная схема системы СКАГОс управлением от ГОЕМ



Примечание - Максимальное количест во БРС и БР в линии связи RS-485 (Modbus-RTU) - 64 шт.

Рисунок 12(б) - Функциональная схема системы СКАГО с управлением от БОУ, при использовании БРС исполнения ИБЯЛ.411111.036; БР исполнения ИБЯЛ.423142.004



Примечание - Максимальное количест во БРС и БР в линии связи RS-485 (Modbus-RTU) - 64 шт.

Рисунок 12(б) - Функциональная схема системы СКАГО с управлением от БСУ, при использовании БРС исполнения ИБЯТ.411111.036; БР исполнения ИБЯТ.423142.004

Количество составных частей системы СКАПО, шт., не более:

- 1) ПЭВМ или БСУ 1;
- 2) БРС и БР в сумме 64;
- 3) датчики 512.

Примечание - Максимальное количество БМС, АИ, КР и ПК не нормируется и определяется необходимостью их применения в конкретной системе в соответствии с их назначением.

- 1.1.7 Длина линий связи, км, не более:
- 1) датчики БРС 1;
- 2) BPC AM 2;
- 3) БР ИБЯЛ. 423142.009 АИ 2;
- 4) БР ИБЯЛ. 423142.004 БРС ИБЯЛ. 411111.036 0,005;
- 5) AM AM 2;
- 6) АИ (БСУ) ПЭВМ в соответствии со спецификациями на примененные интерфейсы:
  - RS232C (скорость передачи 9600 бит/с);
  - RS485 (скорость передачи 9600 бит/с);
  - Ethernet (скорость передачи 1,5 Мбит/с).
- 1.1.8 Требования к ПЭВМ процессор с тактовой частотой не ниже 1000 МГц, жесткий диск не менее 40 Гбайт, ОЗУ не менее 512 Мбайт, наличие сетевой карты.
- 1.1.9 Обозначение датчиков, наименование датчиков, принцип измерения, способ забора пробы, исполнение токового выхода, диапазон температуры окружающей среды, степень защиты приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Обозначение	Наименование	Принцип измерения	Способ забора пробы	Исполнение токового выхода	Диапазон темпе- ратуры окружаю- щей среды	Степень защиты				
ИБЯЛ.407111.002	ДАМ-02-30		диффузионный	без гальвани-	от минус 10 до плюс 60°C					
ИБЯЛ.407111.002-01	ДАМ-02-30Н	термомагнитный	диффузионный	ческой раз- вязки	от минус 40 до плюс 50 °C	IP54				
ИБЯЛ.407111.002-02	ДАМ-02-10		принудительный		от 5 до 45 °C					
ИБЯЛ.407111.002-03 ИБЯЛ.407111.002-14, -17		термомагнитный	принудительный		от 1 до 50 °C	IP54				
ивял.407111.002-15, -16		термомагнитный	принудительный или диффузионный		от минус 40 до плюс 50 °C	IP54				
ибял.407111.002-1821		термокондук- тометрический	принудительный	гальванически	от 1 до 50 °C	IP54				
ибял.407111.002-2224	ДАМ	термокондук- тометрический	принудительный или диффузионный	развязанный от цепи питания	от 1 до 50 °C	IP54				
ибял.407111.002-2541		термокондук- тометрический	принудительный		от 1 до 50 °C	IP54				
ИБЯЛ.407111.002-4246		термомагнитный	принудительный		от 1 до 50 °C	IP54				
ибял.407111.002-4749		термокондук- тометрический	принудительный		от 1 до 50 °C	IP54				
ИБЯЛ.413216.044	ДАТ-М-01				от минус 40 до	IP54				
ибял.424339.001-1013	CTM-30-1013			гальванически связанный с це-	плюс 50 °C	11 34				
ибял.413216.044-02	ДАТ-М-03						пью питания, ток вытекающий	от минус 60 до	IP54	
ибял.424339.001-1416	CTM-30-1416	термохимиче-	принудительный	вытскающий	плюс 50 °C	TP54				
ИБЯЛ.413216.044-03	ДАТ-М-04	СКИЙ	ский	ский	СКИЙ	СКИЙ	или диффузион- ный	гальванически связанный с це- пью питания, ток втекающий	от минус 60 до плюс 50°C	IP54
ибял.413216.044-04	ДАТ-М-05			гальванически развязанный от цепи питания	от минус 40 до плюс 50°C	IP65				

# Продолжение таблицы 1.2

Обозначение	Наименование	Принцип измерения	Способ забора пробы	Исполнение токового выхода	Диапазон температуры окружающей сре- ды	Степень защиты		
ИБЯЛ.418414.071	ДАК-СН4-100							
ИБЯЛ.418414.071-01	ДАК-С <sub>3</sub> Н <sub>8</sub> -50				от минус 40 до плюс 50°C			
ИБЯЛ.418414.071-02	ДАК-СО2-1		диффузионный					
ИБЯЛ.418414.071-03	ДАК-СН4-100В	OUTUKO-		гальванически связанный с				
ИБЯЛ.418414.071-04	ДАК-C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> -50В	абсорбционный				цепью питания,	от 1 до 70 °C	IP54
ИБЯЛ.418414.071-05	ДАК-СО <sub>2</sub> -1В			ток вытекающий				
ИБЯЛ.418414.071-06	ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -30В		принудительный		от 5 до 45 °C			
ИБЯЛ.418414.071-07	ДАК-С2Н2-100В		принудительный		от 5 до 45 С			
ивял.418414.071-08	дак-∑сн-100		йинноигуффид		от минус 40 до плюс 50 °C			
ибял.418414.071-13	ДАК-СН4-100Н							
ИБЯЛ.418414.071-14	ДАК-С <sub>3</sub> Н <sub>8</sub> -50Н	оптико-	диффузионный или	гальванически развязанный от	от минус 60 до	IP54		
ИБЯЛ.418414.071-15	ДАК-СО2-1Н	абсорбционный	принудительный	цепи питания	плюс 60 °C			
ивял.418414.071-16	ДАК-∑СН-100Н							

Продолжение таблицы 1.2

Обозначение	Наименование	Принцип измерения	Способ забора пробы	Исполнение токового выхода	Диапазон температуры окружающей среды	Степень защиты
ИБЯЛ.413412.005	ДАХ-M-01-AA- ВВВВ			гальванически	от минус 40 до плюс 50 °C	
ИБЯЛ.413412.005	ДАХ-М-01-02-30	электро- химический	диффузионный	связанный с це- пью питания,	от минус 20 до плюс 50 °C	IP54
ИБЯЛ.413412.005	ДАХ-М-01-НС1-30			ток вытекающий	от минус 15 до плюс 50 °C	
ибял.413412.005-02	ДАХ-М-03-АА- ВВВВ			гальванически	от минус 40 до плюс 50 °C	
ИБЯЛ.413412.005-02	ДАХ-М-03-02-30	электро- химический		связанный с це- пью питания, ток вытекающий	от минус 20 до плюс 50 °C	IP54
ибял.413412.005-02	ДАХ-М-03-НС1-30				от минус 15 до плюс 50 °C	
ИБЯЛ.413412.005-03	ДАХ-M-04-AA- ВВВВ			гальванически	от минус 40 до плюс 50 °C	
ИБЯЛ.413412.005-03	ДАХ-М-04-02-30	электро- химический		связанный с це- пью питания,	от минус 20 до плюс 50 °C	IP54
ибял.413412.005-03	ДАХ-М-04-НС1-30			ток втекающий	от минус 15 до плюс 50 °C	
ибял.413412.005-04	ДАХ-М-05-АА- ВВВВ				от минус 40 до плюс 50 °C	
ибял.413412.005-04	ДАХ-М-05-02-30	электро- химический	диффузионный	гальванически развязанный от	от минус 20 до плюс 50 °C	IP65
ибял.413412.005-04	ДАХ-М-05-НС1-30			цепи питания	от минус 15 до плюс 50 °C	

## Примечания

- 1 АА химическая формула определяемого компонента в соответствии с таблицей 1.3;
- 2 ВВВВ верхний предел диапазона измерения датчиков ДАХ-М в соответствии с таблицей 1.3

Определяемый компонент датчиков-газоанализаторов ДАХ-М приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Наименование датчиков ДАХ-М	Наименование определяемого компонента		
ДАХ-М-ХХ-СО-200	00		
ДАХ-М-ХХ-СО-1500	CO		
ДАХ-M-XX-H <sub>2</sub> S-40	H <sub>2</sub> S		
ДАХ-M-XX-SO <sub>2</sub> -20	SO <sub>2</sub>		
ДАХ-M-XX-Cl <sub>2</sub> -25	Cl <sub>2</sub>		
ДАХ-М-ХХ-NН3-600	NII		
ДАХ-М-ХХ-NH <sub>3</sub> -2000	$_{ m NH}_{ m 3}$		
ДАХ-М-ХХ-О2-30	O <sub>2</sub>		
ДАХ-M-XX-NO <sub>2</sub> -10	NO <sub>2</sub>		
ДАХ-M-XX-HCL-30	HCL		

Примечание – XX – исполнение датчиков ДАХ-М-01; -03; -05 в соответствии с таблицей 1.2

Исполнения сигнализаторов СТМ-30-10 ... СТМ-30-16, наличие выносного датчика, наличие выносного высокотемпературного датчика, наличие цифрового индикатора приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Обозначение	Наименование	Наличие	Наличие	Наличие
		выносного	выносного	цифрового
		датчика	высокотем-	индикатора
			пературного	
			датчика	
ибял.424339.001-10	CTM-30-10	нет	нет	есть
ИБЯЛ.424339.001-11	CTM-30-11	есть	нет	есть
ИБЯЛ.424339.001-12	CTM-30-12	нет	есть	есть
ИБЯЛ.424339.001-13	CTM-30-13	есть	нет	есть
ИБЯЛ.424339.001-14	CTM-30-14	нет	нет	нет
ИБЯЛ.424339.001-15	CTM-30-15	есть	нет	нет
ИБЯЛ.424339.001-16	CTM-30-16	нет	есть	нет

Перечень горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, контролируемые датчиками ДАТ-М и СТМ-30, приведен в приложении В.

По заказу возможна комплектация системы другими видами датчиков и устройств, имеющими унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА относительно отрицательной шины питания, с максимальным напряжением питания 15 В и с максимальным током потребления 180 мА – для работы с БРС ИБЯЛ. 411111.036-01, ИБЯЛ. 411111.036-02 или с максимальным напряжением питания 24 В и с максимальным током потребления 300 мА – для работы с БРС ИБЯЛ. 411111.036-03, ИБЯЛ. 411111.036-04.

По устойчивости к воздействию климатических условий система СКА- ПО соответствует исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температуры от минус 40 до плюс 50 °C.

- 1.1.10 Рабочие условия эксплуатации составных частей системы СКАПО:
  - 1) диапазон температуры окружающей среды:
  - для датчиков приведен в таблице 1.2;
  - для БРС, БР, АИ, БМС, ПК, КР от минус 40 до плюс 50 °C;
  - для ПЭВМ от плюс 10 до плюс 35 °C;
  - для БСУ от минус 25 до плюс 50 °C;
  - для выносного датчика СТМ-30 от минус 60 до плюс 50 °C;
  - для выносного высокотемпературного датчика СТМ-30 от минус 20 по плюс 180 °C;
  - 2) диапазон относительной влажности окружающей среды:
  - для датчика ДАМ от 30 до 80 % при температуре 25 °C;
  - для AИ, БРС, БР, БМС, ПК, КР, БСУ, датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК, СТМ-30-10 ... СТМ-30-16 от 30 до 98 % при температуре 25 °C;
- 3) диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
  - 4) содержание пыли не более  $10^{-3} \text{ г/м}^3;$
- 5) производственная вибрация частотой от 10 до 55  $\Gamma$ ц, амплитудой 0,15 мм;

- 6) напряженность внешнего однородного переменного магнитного поля не более 400 A/m;
- 7) напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м;
- 8) состав анализируемой среды работы датчиков системы СКАПО определен в приложении  $\Gamma$ .
- 1.1.11 Степень защиты компонентов системы СКАПО, по ГОСТ 14254-96:
  - для БРС, БМС, БР, АИ, ПК, коробки разветвительной ІР54;
  - для датчиков см. таблицу 1.2.

- 1.2 Технические характеристики
- 1.2.1 Система СКАПО обеспечивает выполнение следующих функций:
- 1) непрерывное измерение концентраций кислорода, вредных веществ, взрывоопасных газов и паров в соответствии с типами подключенных датчиков;
- 2) срабатывание сигнализации на БМС при достижении концентрацией определяемых компонентов установленных пороговых значений;
- 3) управление (включено/выключено) через БР исполнительными устройствами объекта контроля;
- 4) управление (включено/выключено) через БРС питанием подключенных датчиков;
- 5) архивирование измеренных значений и выданных команд управления в БСУ;
  - 6) с помощью ПЭВМ, входящей в систему:
  - визуальное отображение состава, конфигурации системы;
  - задание взаимосвязей срабатывания исполнительных устройств от сигналов с различных датчиков;
  - архивирование измеренных значений и выданных команд управления;
  - обработка и отображение измеренных значений в численном и графическом виде;
  - оповещение оператора о выявленных неисправностях.
- 1.2.2 Питание системы СКАПО должно осуществляться переменным однофазным током с напряжением (220  $^{+22}_{-33}$ ) В частотой (50  $\pm$  1) Гц.
- 1.2.3 Измерительные каналы определяемого компонента, поверочный компонент, диапазоны измерений, пороги срабатывания сигнализации для датчиков, пределы допускаемой основной (абсолютной ( $\Delta_{\pi}$ ), относительной ( $\delta_{\pi}$ ) или приведенной ( $\gamma_{\pi}$ )) погрешности системы СКАПО приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Измеритель- ный канал	Поверочный компонент	Единица физической величины		Участок диапазона измерения, в котором нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой ос- новной погрешности, не более	Порог срабатывания сигнализации
		0 - 2		γ <sub>π</sub> = ± 6,0 %		
			0 - 2		γ <sub>π</sub> = ± 4,0 %	
			0 - 5		$\gamma_{\pi} = (\pm 2, 5 \%)^*$	Устанавливает-
			0 - 5		γ <sub>π</sub> = ± 4,0 %	ся по заказу
			0 - 10		$\gamma_{\pi} = \pm 4.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$	
		0	0 - 10		γ <sub>π</sub> = ± 7,5 %	
			0 - 30	Во всем диапазоне	$\gamma_{\pi} = \pm 4.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$	Порог 1 - 18 Порог 2 - 23
Кислород	$O_2$		0 - 30		$\gamma_{\pi} = \pm 2.5 \%$	
(ДАМ)	- 2	доля, %	0 - 50		$\gamma_{\pi} = \pm 4.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$	
			15 - 30		$\gamma_{\pi} = \pm 4.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$	
			0 - 21		$\gamma_{\pi} = \pm 2.5 \%$	Порог 1 - 18 Порог 2 - 23
			0 - 1		γ <sub>д</sub> = ± 5 %	
			0 - 2		γ <sub>д</sub> = ± 5 %	
			0 - 3		γ <sub>д</sub> = ± 5 %	Устанавливается по заказу
			0 - 5		γ <sub>д</sub> = ± 5 %	
			0 - 10		γ <sub>д</sub> = ± 5 %	
Кислород (ДАХ-М)	O <sub>2</sub>	объемная доля, %	0 - 30	Во всем диапазоне	$\Delta_{\pi} = \pm 0,9$	Порог 1 - 18 Порог 2 - 23

Измерительный канал	Поверочный компонент	Единица физической величины	Диапазон измерений	Участок диапазона измерения, в котором нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой ос- новной погрешности, не более	Порог срабатывания сигнализации	
			0 - 1		γ <sub>д</sub> = ± 5 %		
			0 - 2		γ <sub>π</sub> = ± 4,0 %		
			0 - 2		γ <sub>π</sub> = ± 5 %		
		объемная доля, %	0 - 3		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
Водород			60 - 100	Во всем диапа- зоне	$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
	${f H_2}$		0 - 1		γ <sub>д</sub> = ± 10,0 %	Устанавливает-	
(ДАМ)	2		0 - 3		γ <sub>π</sub> = ± 4,0 %	ся по заказу	
			50 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
			70 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
			80 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
			90 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$		
				95 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \% (\pm 2.5 \%)^*$	
Дейтерий	${ m D_2}$	объемная	0 - 1	Во всем диапа-	γ <sub>π</sub> = ± 5,0 %	Устанавливает-	
(ДАМ)		доля, %	0 - 3 зоне		γ <sub>π</sub> = ± 5,0 %	ся по заказу	

Продолжение таблицы 1.5

Измерительный ка- нал	Повероч- ный ком- понент	Единица физической величины	Диапазон измере- ний	Участок диапазона измерения, в кото-ром нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой основной погрешно- сти, не более	Порог срабатывания сигнализации
Сумма горючих газов и паров (ДАТ-М-01, ДАТ-М-05, СТМ-30-10СТМ-30-12)	<b>СН</b> 4 метан	%, НКПР	0 - 50	Во всем диапазоне	$\Delta_{\pi} = \pm 5,0$	Порог 1 - 7 Порог 2 - 11
Сумма горючих га- зов и паров (ДАТ-М-03, ДАТ-М- 04, СТМ-30-14СТМ- 30-16,)	<b>СН<sub>4</sub></b> метан	%, НКПР	0 - 50	Во всем диапазоне	$\Delta_{\pi} = \pm 5,0$	Порог - 11
Метан (СТМ-30-13)	<b>СН</b> <sub>4</sub> метан	объемная доля, %	0 - 2,20	Во всем диапазоне	$\Delta_{\pi} = \pm 0,20$	Порог1 - 0,88 Порог2 - 2,20
Метан (ДАК)	<b>СН</b> <sub>4</sub> метан	%, НКПР	0 - 100	Во всем диапазоне	Δ <sub>π</sub> = ± 5	
Пропан (ДАК)	<b>С<sub>3</sub>Н<sub>8</sub></b> пропан	%, НКПР	0 - 50	Во всем диапазоне	Δ <sub>π</sub> = ± 5	Устанавлива- ется по зака-
Сумма предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ ( $\Sigma$ CH) (ДАК)	CH <sub>4</sub> MeTah	%, НКПР	0 - 100	Во всем диапазоне	Δ <sub>π</sub> = ± 5	sy

Продолжение таблицы 1.5

Измерительный канал	Поверочный компонент	Единица физической величины	Диапазон измерений	Участок диапазона измерения, в кото- ром нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой основ- ной погрешности, не более	Порог срабатывания сигнализации							
Ацетилен (ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -30В)	CH <sub>4</sub>	объемная доля, %	0 - 30	Во всем диапазоне	γ <sub>π</sub> = ± 6,0 %	Устанавливается							
Ацетилен	CH <sub>4</sub>	объемная	0 - 100	0 - 30	$\Delta_{\pi} = \pm 1.8$	по заказу							
(ДАК-C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> -100В)	метан	доля, %	0 - 100	30 - 100	$\Delta_{\pi} = \pm (1, 8+0, 2*(C_{BX}-30))$								
				0 - 20	Δ <sub>д</sub> = ± 5	Порог 1 - 20							
Оксид	Оксид углерода <b>СО</b> (ДАХ-М-ХХ)	,	CO MT / M <sup>3</sup>	0 - 200	20 - 200	$\delta_{\pi}$ = ± 25 %	Порог 2 -100						
						0 - 200	$\Delta_{\pi} = \pm 50$						
			0 - 1500	200 - 1500	$\delta_{\text{\tiny Z}}$ = ± 25 %	Устанавливается п							
Диоксид углерода	CO <sub>2</sub>	объемная	0 - 1	0 - 0,5	$\Delta_{\pi} = \pm 0,025$	заказу							
(ДАК)		доля, %	0 1	0,5 - 1,0	δ <sub>π</sub> = ± 5 %								
			0 - 10		γ <sub>д</sub> = ± 10,0 %								
Диоксид		объемная	0 - 20		γ <sub>π</sub> = ± 5,0 %	- Устанавливается по							
углерода (ДАМ)	CO₂	доля, %		)_	$CO_2$	$CO_2$	СО₂ поля, %	$CO_2$		Во всем диапазоне	γ <sub>π</sub> = ± 5,0 %	заказу	
			30 - 50		γ <sub>π</sub> = ± 5,0 %								
			40 - 100		$\gamma_{\pi} = \pm 5.0 \%$								

Продолжение таблицы 1.5

продолже	ние таолиць	1 1.5				
Измеритель- ный канал	Поверочный компонент	Единица физической величины	Диапазон измерений	Участок диапазона измерения, в ко-тором нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой основной погрешности, не более	Порог срабаты- вания сигнали- зации
Сероводород	H <sub>2</sub> S	Mr/M³	0 - 10		$\Delta_{\pi} = \pm 2$	Порог 1 - 10
(ДАХ-M-XX)	_	·	0 40	10 - 40	$\Delta_{\pi} = \pm (2+0,25*(C_{BX}-10))$	Порог 2 - 40
Диоксид				0 - 10	Δ π = ± 2	Порог 1 - 10
серы (ДАХ-М-ХХ)	SO <sub>2</sub>	MT/M <sup>3</sup>	0 - 20	10 - 20	$\Delta_{\pi} = \pm (2+0,25*(C_{\text{BX}}-10))$	Порог 2 - 20
Хлор	Q1	/3	0 25	0 - 1	$\Delta_{\pi} = \pm 0,25$	Порог 1 - 1
(ДАХ-М-ХХ)	Cl <sub>2</sub>	Mr/M³	0 - 25	1 - 25	$\delta_{\pi}$ = ± 25 %	Порог 2 - 5
			0 - 600	0-20	Δ <sub>д</sub> = ± 5	Порог 1 - 20
Аммиак	NH <sub>3</sub>	Mr/m³	0 - 600	20-600	$\delta_{\text{\tiny Z}}$ = ± 25 %	Порог 2 - 100
(ДАХ-М-ХХ)	14113	MI. / M		Во всем диапазоне	δ <sub>π</sub> = ± 25 %	Устанавливает- ся по заказу
Диоксид азота	NO <sub>2</sub>	MI / M³	0 - 10	0 - 2	$\Delta_{\pi} = \pm 0.5$	Порог 1 - 2
(ДАХ-M-XX)		MIT. / M.	0 - 10	2 - 10	$\Delta_{\pi} = \pm (0, 5+0, 17*(C_{BX}-2))$	Порог 2 - 10
Соляная кислота (ДАХ-М-ХХ)	HC1	MI/M3	5 - 30	Во всем диапазоне	δ <sub>д</sub> = ± 25 %	Порог 1 - 5 Порог 2 - 25

Примечания

<sup>1</sup> Здесь и далее под измерительным каналом подразумевается последовательное соединение компонентов, выполняющее законченную функцию от восприятия измеряемой величины до результата ее измерения.

<sup>2</sup>  $C_{\text{вх}}$  - значение концентрации поверочного компонента, объемная доля, % (%, НКПР) и массовая концентрация, мг/м³;

<sup>3 \* -</sup> определяется при заказе.

- 1.2.3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерительных каналов, включающие в себя датчики ДАТ-M-01, ДАТ-M-03, ДАТ-M-04, ДАТ-M-05, СТМ-30-10 ... СТМ-30-12, СТМ-30-14 ... СТМ-30-16, по неповерочному компоненту гексану, водороду, пропану не более  $\pm$  10 % НКПР.
- 1.2.4 Пределы допускаемой вариации выходного сигнала измерительных каналов приведенны в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Измерительный канал	Компонент	Пределы допускаемой вариа-		
		более		
Кислород (ДАМ)	поверочный ( <b>O</b> <sub>2</sub> )	0,5 в долях от $\gamma_{\text{д}}$		
Кислород (ДАМ-02-30, ДАМ-02- 30H, ДАМ-02-10)	поверочный ( <b>O</b> <sub>2</sub> )	0,5 от основной $\gamma_{\scriptscriptstyle  m I}$		
Кислород (ДАХ-М)	поверочный $({f O_2})$	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m D}$		
Водород (ДАМ)	поверочный $({ m H_2})$	0,5 в долях от $\gamma_{\scriptscriptstyle  extsf{T}}$		
Сумма горючих газов (ДАТ-M-01, ДАТ-M-03, ДАТ-M-04, ДАТ-M-05, СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)	поверочный ( <b>СН</b> 4)	± 2,5 %, НКПР		
Метан СТМ-30-13	поверочный ( <b>СН</b> <sub>4</sub> )	± 0,1 %, объемной доли		
Ацетилен (ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -30В)	поверочный ( <b>СН<sub>4</sub></b> )	0,5 от основной $\gamma_{\scriptscriptstyle  m I}$		
Ацетилен (ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -100В)	поверочный ( <b>СН</b> 4)	0,5 от основной $\Delta_{\scriptscriptstyle  m I}$		
Оксид углерода	поверочный	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m D}$		
(ДАХ-M-XX)	(CO)	(0,5 в долях от $\delta_{\scriptscriptstyle  m I}$ )		
Диоксид углерода	поверочный	0,5 от основной $\Delta_{\scriptscriptstyle m I}$		
(ДАК)	( CO <sub>2</sub> )	(0,5 от основной $\delta_{\scriptscriptstyle  m I}$ )		

# Продолжение таблицы 1.6

Измерительный канал	Компонент	Пределы допускаемой вариа- ции выходного сигнала, не более
Диоксид углерода (ДАМ)	поверочный (СО2)	0,5 в долях от $\gamma_{\scriptscriptstyle \rm I}$
Дейтерий (ДАМ)	поверочный $(\mathbf{D_2})$	0,5 в долях от $\gamma_{\text{д}}$
Сероводород (ДАХ-М-ХХ)	поверочный ( $H_2S$ )	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m L}$
Диоксид серы (ДАХ-М-ХХ)	поверочный ( ${ m SO}_2$ )	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m L}$
Хлор (ДАХ-М-ХХ)	поверочный (Cl <sub>2</sub> )	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m D}$
Аммиак (ДАХ-М-ХХ)	поверочный ( <b>NH</b> 3)	0,5 в долях от $\Delta_{\text{д}}$ (0,5 в долях от $\delta_{\text{д}}$ )
Диоксид азота (ДАХ-М-ХХ)	поверочный (NO <sub>2</sub> )	0,5 в долях от $\Delta_{\!\scriptscriptstyle  m T}$
Соляная кислота (ДАХ-М-ХХ)	поверочный ( <b>HCl</b> )	0,5 в долях от $\delta_{\scriptscriptstyle  m I}$
Метан (ДАК)	поверочный (СН4)	2,5 %, НКПР
Пропан (ДАК)	поверочный ( <b>С<sub>3</sub>Н<sub>8</sub>)</b>	2,5 %, НКПР
Сумма предельных углеводородов $C_1$ - $C_{10}$ ( $\Sigma$ CH)	поверочный (СН4)	2,5 %, НКПР
Сумма горючих газов (ДАТ-М-01, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, СТМ-30-10СТМ-30-12, СТМ-30-14СТМ-30-16)	неповерочный гексан ( $C_6H_{14}$ ), водород ( $H_2$ ), пропан ( $C_3H_8$ )	5 %, НКПР

- 1.2.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды, атмосферного давления, от изменения относительной влажности по измерительным каналам, основанным на электрохимическом принципе измерения системы СКАПО, приведены в таблице 1.7.
- 1.2.6 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды, атмосферного давления, относительной влажности измерительных каналов, основанных на термохимическом, термокондуктометрическом, термомагнитном и оптико-абсорбционном принципе измерения системы СКАПО, приведены в таблице 1.8




Таблица 1.7

	Пределы допус	скаемой дополни	гельной погреш-	Пределы допускаемой до-	Пределы допускаемой
	_	ительных каналог		полнительной погрешности	дополнительной по-
			от температуры,	измерительных каналов от	грешности измеритель-
	при которой	определялась ос	новная погреш-	изменения атмосферного	ных каналов от изме-
Измерительный	ность, в подд	иапазонах, в до	лях от пределов	давления на каждые 3,3	нения влажности ана-
канал	допускаемой (	основной погрешь	ности, не более	кПа от давления, при	лизируемой среды от
Karrayi				котором определялась	номинального значе-
	от минус 40	от минус 30		основная погрешность, в	ния, в долях от пре-
	-		от 45 до 50 °C	долях от пределов допус-	делов допускаемой
	до минус 30 °C	до плюс 45 °C		каемой основной погреш-	основной погрешности,
				ности, не более	не более
Оксид углерода,					!
_					
сероводород, ди-				0,5	0,5
оксид серы, хлор,	1,5	0,6	1,5	0,5	0,5
аммиак					
аммиак					
Кислород					_
(ДАХ-М-ХХ-О2 -30)	_	1,0*	1,5	1,0	0,5
Диоксид азота					
(ДАХ-M-XX-NO <sub>2</sub> -10)	1,5	0,6	1,5	0,5	0,5
(AAV-M-VV-NO3-10)					
Соляная кислота				0.5	0.5
( TAY M 3/3/ HOT 20 \	_	0,6**	1,5	0,5	0,5
(ДАХ-M-XX-HCL-30)					

### Примечания

- 1 «-» дополнительная погрешность не нормируется.
- 2 \* для газоанализатора ДАХ-M-XX-O $_2$  -30 от минус 20 °C.
- 3 \*\* для ДАХ-М-ХХ-НСL-30 от минус 15 °C.

Таблица 1.8

Измерительный канал	погрешности и от изменения 10 °C от темп	змерительных каналов температуры на каждые	Пределы допускаемой допол- нительной погрешности изме- рительных каналов от изме- нения атмосферного давления на каждые 3,3 кПа от давле- ния, при котором определя- лась основная погрешность, не более	
Сумма горючих газов (ДАТ-M-01, ДАТ-M-03, ДАТ-M-04, ДАТ-M-05)	£	ե 1 %, НКПР	± 0,8 %, НКПР	устойчив в рабочем диапазоне
Сумма горючих газов CTM-30-10CTM-30-12, CTM-30-14CTM-30-16)	£	1 %, НКПР	± 0,8 %, НКПР	± 0,7 %, НКПР на каждые 10%
Метан (СТМ-30-13)	± 0,04	%, объемной доли	± 0,03 %, объемной доли	± 0,03 %, объемной доли на каждые 10%
Метан, пропан, ацетилен, диоксид углерода, сумма предельных углеводородов $C_1$ - $C_{10}$ ( $\Sigma$ CH)	0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности		0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности	0,3 в долях от пределов допускаемой основной погрешности на каждые 10%
Кислород (ДАМ-02-30, ДАМ-02-30H, ДАМ-02-10)	_	еделов допускаемой ос- погрешности (үд)	$\pm$ 0,6 от пределов допус- каемой основной погрешно- сти $(\gamma_{\scriptscriptstyle \rm I})$	устойчив в рабочем диапазоне
Диоксид углерода, дей- терий, кислород, водо-			1,0 в долях от пределов допускаемой основной погрешности	устойчив в рабочем диапазоне
род (ДАМ)	для остальных случаев	0,5 в долях от преде- лов допускаемой основ- ной погрешности	0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности	устойчив в рабочем диапазоне

1.2.7 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности при изменении концентрации неопределяемого компонента в пределах, указанных в приложении  $\Gamma$ , в анализируемой газовой смеси по измерительным каналам системы СКАПО приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

1 403171	ца 1.9							
Измери- тельный канал	Диапазон измерений объемная доля, %	Неопределяе- мый компонент	Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, при изменении концентрации в анализируемой среде одного из неопределяемых компонентов, не более					
	Обозначение датчика, входящего в измерительный канал- ИБЯЛ.407111.002, -01							
		H <sub>2</sub> ; CO <sub>2</sub> ;	·					
	0 - 30	CH <sub>4</sub> ; H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	1,2 от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
	Обознач		входящего в измерительный канал- ЯЛ.407111.002-02					
	0 - 10	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	1,2 от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
	Обознач		входящего в измерительный канал- .407111.002-1015					
	$ \begin{array}{rrrr} 0 & - & 2 \\ 0 & - & 5 \\ 0 & - & 10 \\ 0 & - & 21 \end{array} $	H <sub>2</sub> ;CO <sub>2</sub> ; CH <sub>4</sub> ; H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	1,0 в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
Кислород (ДАМ)	Обознач		входящего в измерительный канал- нл.407111.002-16					
(1)	0 - 30	CH <sub>4</sub> ; CO <sub>2</sub> ; H <sub>2</sub> ; H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	1,2 в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
Обозначение датчика, входящего в измерительный к ИБЯЛ.407111.002-17								
	0 - 10	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ; H <sub>2</sub> S; NH <sub>3</sub>	1,2 в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
	Обозі	Обозначение датчика, входящего в измерительный канал- ИБЯЛ.407111.002-4246						
	0 - 2 0 - 5 0 - 10 H <sub>2</sub> ; CO <sub>2</sub> ; CH <sub>4</sub> ; H <sub>2</sub> S; NH <sub>3</sub>		4,0 в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
	Обознач		входящего в измерительный канал- .407111.002-28,-29					
Водород (ДАМ)	50 - 100 70 - 100	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	1,0 в долях от пределов допускаемой основной приведенной погрешности					
Примечание - Для всех остальных измерительных каналов системы								

Примечание – Для всех остальных измерительных каналов системы  ${\sf CKA\PiO}$  дополнительная погрешность не нормируется

1.2.8 Время прогрева, время непрерывной работы без корректировки показаний по измерительным каналам системы СКАПО приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10

таолица т.то						
Измерительный канал	Время прогрева, не более	Время непрерывной работы без корректировки по- казаний, не более				
Кислород (ДАМ)	60 мин	Обозначение датчика, входящего в измерительный канал- ИБЯЛ.407111.00202, -0609, -14, -16, -17, -38, -39, -46	180 сут			
•		Обозначение датчика, входящего в измерительный канал-ИБЯЛ.407111.002-0305, -1013, -15, -3032, -4245	30 сут			
Кислород, оксид углерода, диоксид серы, хлор, серо- водород, аммиак, диоксид азота (ДАХ-М)	30 мин	6 мес				
Водород (ДАМ)	60 мин	30 сут				
Сумма горючих га- зов (ДАТ-М, СТМ-30-10СТМ-30- 12, СТМ-30-14СТМ-30- 16)	5 мин	6 мес				
Метан (СТМ-30-13)	5 мин	6 мес				
Диоксид углерода, метан, пропан, ацетилен, сумма предельных углеводородов С1 - С10 (∑СН) (ДАК для датчиков ИБЯЛ.418414.071, - 0108)	10 мин	6 мес				
Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов  С1 - С10 (∑СН) (ДАК для датчиков ИБЯЛ.418414.071-1316)	60 мин	6 мес				
Диоксид углерода (ДАМ)	60 мин	30 сут				
Дейтерий (ДАМ)	60 мин	180 сут				
Соляная кислота (ДАХ-М-ХХ)	60 мин	6 мес				

1.2.9 Номинальное время установления выходного сигнала  $T_{0,9\text{ном}}$ , время срабатывания сигнализации при концентрации поверочного компонента, в 1,6 раза превышающей пороговое значение по измерительным каналам системы СКАПО приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Кислород (ДАМ)  Кислород (ДАМ)  Водород (ДАМ)  Вод	Измерительный канал			Номинальное время установления выходного сигнала То, эном, с, не более	Время срабатывания сиг- нализации при концен- трации поверочного ком- понента в 1,6 раза пре- вышающей пороговое зна- чение, с, не более
(ДАМ)       Наяд 407111.002-03, - 04, -05, -4246       120       - 04, -05, -4246       150       - 04, -05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 180       - 180       - 180       <		RZ	ибял.407111.002-0609	80	-
(ДАМ)       Наяд 407111.002-03, - 04, -05, -4246       120       - 04, -05, -4246       150       - 04, -05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 180       - 180       - 180       <		ка <b>,</b> ерені		90	-
(ДАМ)       Наяд 407111.002-03, - 04, -05, -4246       120       - 04, -05, -4246       150       - 04, -05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4246       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 05, -4249       180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 120       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 05, -4249       - 180       - 180       - 180       - 180       <	Кислород	477F	ибял.407111.002-13,-14	100	-
Водород (ДАМ)  Водор	(ДАМ)	дал	I	120	-
(ДАМ)       Дариничиний       180       -         Кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота (ДАХ-М)       60       30         Сумма горючих газов (ДАТ-М)       -       7         Сумма горючих газов (СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)       -       7         Метан (СТМ-30-13)       -       7         Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов С1 - С10 (∑СН) (ДАК)       60       15         Диоксид углерода, дейтерий (ДАК)       150       -         Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)       180       -         Хлор (ДАХ-М)       90       30		HZA	ивял.407111.002-1012	150	-
(ДАМ)       Дариничиний       180       -         Кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота (ДАХ-М)       60       30         Сумма горючих газов (ДАТ-М)       -       7         Сумма горючих газов (СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)       -       7         Метан (СТМ-30-13)       -       7         Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов С1 - С10 (∑СН) (ДАК)       60       15         Диоксид углерода, дейтерий (ДАК)       150       -         Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)       180       -         Хлор (ДАХ-М)       90       30		значе го в		180	-
Кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота (ДАХ-М)       60       30         Сумма горючих газов (ДАТ-М)       -       7         Сумма горючих газов (СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)       -       7         Метан (СТМ-30-13)       -       7         Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов С1 - С10 (∑СН) (ДАК)       60       15         Диоксид углерода, дейтерий (ДАК)       150       -         Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)       180       -         Хлор (ДАХ-М)       90       30	_	- H		120	-
диоксид серы, диоксид азота (ДАХ-М)  Сумма горючих газов (ДАТ-М)  Сумма горючих газов (СТМ-30-10 СТМ-30-12,	(дл.1)	BXC	ибял.407111.002-1827	180	-
(ДАТ-М)       -       /         Сумма горючих газов (СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)       -       7         Метан (СТМ-30-13)       -       7         Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов С1 - С10 (∑СН) (ДАК)       60       15         Ацетилен (ДАК)       150       -         Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)       180       -         Хлор (ДАХ-М)       90       30	диоксид серы, диоксид азота		60	30	
(СТМ-30-10 СТМ-30-12, СТМ-30-14 СТМ-30-16)	<del>-</del>		-	7	
Диоксид углерода, метан, пропан, сумма предельных углеводородов C1 - C10 (∑CH) (ДАК)  Ацетилен (ДАК)  Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)  Хлор (ДАХ-М)  Диоксид углерода 90  З0	(C)	(CTM-30-10 CTM-30-12,		_	7
сумма предельных углеводородов       60       15         С1 - С10 (∑СН) (ДАК)       150       -         Ацетилен (ДАК)       150       -         Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)       180       -         Хлор (ДАХ-М)       90       30		Метан	H (CTM-30-13)	_	7
Диоксид углерода, дейтерий (ДАМ) - Хлор (ДАХ-М) 90 30	сумма предельных углеводородов		60	15	
(ДАМ) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Ацетилен (ДАК)			150	-
				180	-
Аммиак, соляная кислота (ДАХ-М) 180 60		Хл	ор (ДАХ-М)	90	30
	Аммиак,	соля	ная кислота (ДАХ-М)	180	60

1.2.10 Измерительные каналы системы СКАПО устойчивы к перегрузке по концентрации поверочного компонента в течение 10 мин на уровне, указанном в таблице 1.12. Время восстановления характеристик измерительных каналов после снятия перегрузки не превышает значений, приведенных в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Измерительный канал  Кислород (ДАМ-02-30, ДАМ-02-30H, ДАМ-02-10)	Концентрации по- верочного компо- нента в % от диа- пазона измерения	Время восстановления ха- рактеристик канала изме- рения после снятия пере- грузки, не более, мин
Кислород, водород, диоксид углерода, дейтерий (ДАМ)	150	30
Метан, пропан, сумма предель- ных углеводородов $C_1$ - $C_{10}$ ( $\Sigma$ CH) (ДАК)	150	3
Диоксид углерода (ДАК)	200	3
Ацетилен (ДАК)	160	10
Оксид углерода (ДАХ-М-ХХ-СО-200)	350	60
Оксид углерода (ДАХ-М- XX-CO-1500), диоксид серы, сероводород, хлор, диоксид азота (ДАХ-М)	200	60
Аммиак (ДАХ-М-ХХ-NH <sub>3</sub> -2000), соляная кислота (ДАХ-М-ХХ- HCl-30)	150	60
Кислород (ДАХ-М-ХХ-О <sub>2</sub> -30), аммиак (ДАХ-М-ХХ-NH <sub>3</sub> -600)	167	60

- 1.2.11 Сбор данных в системе СКАПО осуществляется автоматически в циклическом режиме. Цикл опроса должен быть не более 3 с при максимальном количестве БРС  $64~\mathrm{mt}$ .
- 1.2.12 Время передачи команд управления (включено/выключено) при управлении БР ИБЯЛ.423142.009 от ПЭВМ (или БСУ) не более 1 с при максимальном количестве БР 32 шт.
- 1.2.13 Время передачи команд управления (включено/выключено) при управлении БР от БРС не более 0,1 с.

- 1.2.14 Мощность, потребляемая составными частями, габаритные размеры, масса, сопротивление и электрическая прочность изоляции, параметры искробезопасных цепей, параметры взрывозащиты составных частей приведены в эксплуатационной документации на каждую из составных частей.
- 1.2.15 Составные части системы СКАПО устойчивы к воздействию производственной вибрации, наклонов, внешних постоянных и переменных полей, внешних однородных переменных электрических полей, к изменению напряжения питания. Параметры воздействующих факторов приведены в эксплуатационной документации на каждую из составных частей.
- 1.2.16 Критерии функционирования при воздействии электромагнитных помех, уровень создаваемых при работе радиопомех приведены в эксплуатационной документации на каждую из составных частей системы СКА-ПО.
- 1.2.17 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания не менее 10000 ч (без учета срока службы первичных преобразователей) для системы СКАПО в составе: одна ПЭВМ, один АИ (или один БСУ), один БРС, один БР, восемь датчиков.
- 1.2.18 Назначенный срок службы системы СКАПО в условиях и режимах эксплуатации, указанных в  $\pi.1.1.6$  не менее 10 лет.

По окончании среднего полного срока службы система СКАПО подлежит списанию согласно «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.12.1998 г 1540.

Порядок утилизации приведен в эксплуатационной документации на составные части.

- 1.2.19 Система СКАПО относится к оборудованию класса A по ГОСТ Р 51522-99.
- 1.2.20 Система СКАПО удовлетворяет нормам помехоэмиссии, установленным для оборудования класса А для индустриальных радиопомех погост р 51318.22-99.

### 1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки системы СКАПО соответствует указанному в таблице 1.13.

Таблица 1.13

	1	1	T
Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ибял.424355.002	Система контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО, в том числе:	1 шт.	
ИБЯЛ.411111.044	Блок связи и управления БСУ	1 шт.	При наличие в заказе
ИБЯЛ.411111.036 (00, -0104)	Блок расширения и связи БРС		Количество соглас- но заказу (БРС и
ибял.423142.009	Блок реле БР (для ра- боты с БРС ИБЯЛ.411111.036-0104)		БР максимум 64 шт.)
ибял.423142.004	Блок реле БР (для ра- боты с БРС ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411531.005 (-01 16)	Блок местной сигнализации		Количество соглас- но заказу (максимум 512 шт.)
иБЯЛ.426441.006	Адаптер интерфейсов АИ		*
ИБЯЛ.468349.005	Коробка разветвительная		*
ИБЯЛ.413412.005 (00,-02,-03,-04)	Датчик-газоанализатор ДАХ-М		*
ИБЯЛ.418414.071 (00, -0108, -13 16)	Датчик-газоанализатор ДАК		*
ИБЯЛ.407111.002 (0002,-03 49)	Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ		*
ИБЯЛ.413216.044 (00,-02,-03,-04)	Датчик-сигнализатор ДАТ-М		*
ИБЯЛ.424339.001 (-1016)	Сигнализатор СТМ-30		*

Продолжение таблицы 1.13

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеча- ние
ИБЯЛ.424355.002 РЭ	Система контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО. Руководство по эксплуатации	1 экз.	
ИБЯЛ.411111.044 РЭ	Блок связи и управления БСУ. Руководство по эксплуатации	1 экз.	
ИБЯЛ.411111.036 РЭ часть 1	Блок расширения и связи БРС. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.411111.036 РЭ часть 2	Блок расширения и связи БРС. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.411531.005 ПС	Блок местной сигнализации. Паспорт		*
ИБЯЛ.423142.004 ПС	Влок реле БР. Паспорт		*
ИБЯЛ.423142.009 ПС ИБЯЛ.426441.006 ПС	Влок реле БР. Паспорт Адаптер интерфейсов АИ. Паспорт		*
ИБЯЛ.413412.005 РЭ	Датчики-газоанализаторы ДАХ- М. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.418414.071 РЭ	Датчики-газоанализаторы ДАК. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.407111.002 РЭ	Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.407111.002-03 РЭ	Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ.		*
ИБЯЛ.413216.044 РЭ	Руководство по эксплуатации Датчики-сигнализаторы ДАТ-М. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.424339.001 РЭ часть 2	Сигнализаторы СТМ-30. Руководство по эксплуатации		*
ИБЯЛ.422411.005 РЭ	Пульт контроля. Руководство по эксплуатации		*


### Примечания

- 1 Комплект поставки определяется конкретным объектом и оговаривается при заказе.
- 2 Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 входит в состав комплекта ЗИП по отдельному заказу.
  - 3 \* Количество согласно заказу.

- 1.4 Устройство и работа
- 1.4.1 Компоновка системы СКАПО с управлением от ПЭВМ приведена на рисунке 1.3. Компоновка системы СКАПО с управлением от БСУ приведена на рисунке 1.4.
- 1.4.2 Датчики осуществляют непрерывное измерение концентрации измеряемых компонентов в местах их установки. Значение концентрации измеряемых компонентов преобразуется в унифицированный выходной токовый сигнал 4 20 мА.
- 1.4.3 БМС выдает световую и звуковую сигнализации о достижении концентрацией измеряемого компонента в месте установки датчика фиксированного порога срабатывания, равного уровню ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88.
- 1.4.4 Датчики подключены по трехпроводной линии связи к БРС. То-ковые сигналы от датчиков поступают на аналоговые токовые входы БРС. БРС осуществляет прием выходного токового сигнала с датчиков, пропорционального концентрации измеряемых компонентов в местах их установки, преобразование сигнала в цифровой код и передачу через адаптер интерфейса АИ на ПЭВМ или через БСУ в систему АСУ ТП предприятия.
- 1.4.5 БСУ осуществляет двухстороннюю связь с 64 блоками (БРС и БР) по интерфейсу RS485;
  - сбор и обработку информации о состоянии датчиков;
- звуковую и световую сигнализации о превышении пороговых значений, аварийных состояний;
  - управление исполнительными устройствами;
- передачу полученной информации на ПЭВМ (по каналу связи Ether-net).
- 1.4.6 БР ИБЯЛ.423142.009 предназначен для управления внешними устройствами при получении сигнала через АИ от ПЭВМ, от БСУ или БРС ИБЯЛ.411111.036-01...-04.


БР ИБЯЛ.423142.004 предназначен для управления внешними устройствами при получении сигнала от БРС ИБЯЛ.41111.036.

- 1.4.7 ПЭВМ осуществляет прием через АИ с БРС преобразованной в цифровой код информации с датчиков, ее обработку, отображение и архивирование, хранение информации о конфигурации системы СКАПО.
- 1.4.8 Пульт контроля служит для задания адреса БРС, просмотра текущих значений измеренных БРС токов и может использоваться при пусконаладочных работах.
- 1.4.9 КР предназначена для разветвления кабелей связи шиной RS485 при формировании сети связи БРС с БСУ. КР состоит из корпуса, установленных в нем трех разъемов одноименные контакты которых объединены. КР предназначен для установки вне взрывоопасных зон.



ИУ - исполнительное устройство

Рисунах 1.3 - Камплектность системы СКАТО с управлением от ГЭВМв зависимости от длины линии овязи.



ИУ - исполнительное устройство.

Рисунок 1.4 - Комплектность системы ОКАТО с управлением от ВОУ в зависимости от длины линии овязи.

- 1.5 Обеспечение взрывозащищенности
- 1.5.1 Взрывозащищенное исполнение системы СКАПО обеспечивается видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" по ГОСТ Р 51330.10-99 и .
- "взрывонепроницемая оболочка " (d) по ГОСТ Р 51330.1-99.
- 1.5.2 Маркировка взрывозащиты составных частей системы СКАПО приведена в п 1.1.3 настоящего руководства по эксплуатации.
- 1.5.3 Средства и методы обеспечения взрывозащиты составных ча- стей системы СКАПО изложены в соответствующих руководствах по эксплу-атации.

### 1.6 Маркировка

- 1.6.1 Маркировка составных частей системы СКАПО, способ изготовления табличек, шрифты и знаки, применяемые для маркировки, надписи
  или обозначения, способ нанесения и цвет надписей соответствуют требованиям, изложенным в технических условиях на соответствующие составные части системы СКАПО и конструкторской документации.
- 1.6.2 Маркировка транспортной тары, место нанесения и содержание соответствуют требованиям, изложенным в технических условиях на соответствующие составные части системы СКАПО и конструкторской документации.

#### 1.7 Упаковка

- 1.7.1 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения, виды отправок системы СКАПО соответствуют требованиям, изложенным в технических условиях на соответствующие составные части системы СКАПО и конструкторской документации.
- 1.7.2 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

- 2.1 Общие указания по эксплуатации
- 2.1.1 Оперативное обслуживание системы СКАПО осуществляется специалистами, знающими правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившими технические условия и руководство по эксплуатации.

При эксплуатации системы СКАПО необходимо руководствоваться главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" ПЭЭП, настоящим руководством по эксплуатации, ГОСТ P51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14» и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.1.2 Во время эксплуатации составные части системы СКАПО должны подвергаться систематическому внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие и целостность маркировок взрывозащиты и степени защиты;
- наличие всех крепежных элементов;
- наличие и надежность заземления;
- наличие пломб;
- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность системы СКАПО.
- 2.1.3 Ремонт составных частей системы СКАПО должен проводиться в соответствии ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19». Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ).
- 2.1.4 Монтаж и подключение составных частей системы СКАПО должен производиться при отключенном электропитании.
- 2.1.5 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны выполняться согласно "Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения" ПОТ PO-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения министерства экономики PФ 12.03.98.
- 2.1.6 Монтаж системы СКАПО при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию строительных работ, с тем, чтобы предотвратить повреждение системы СКАПО вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

Если система СКАПО уже смонтирована на месте установки, необходимо защитить ее составные части от загрязнения, возможного при проведении строительных работ, с помощью герметичного материала, а также следует снабдить ее составные части четкой маркировкой, предупреждающей, что система СКАПО отключена.

- 2.2 Подготовка к использованию
- 2.2.1 До монтажа системы СКАПО необходимо последовательно провести регистрацию в сети всех имеющихся в комплекте поставки БРС, БР следующим образом:
  - для БРС ИБЯЛ.411111.036-01...-04, БР ИБЯЛ.423142.009:
- 1) пользуясь ИБЯЛ.411111.036 РЭ часть 2 (ИБЯЛ.423142.009 ПС), соединить БРС (БР) через АИ с ПЭВМ, включить питание БРС (БР), АИ и ПЭВМ; запустить программу SKAPO.EXE на ПЭВМ;
- 2) пользуясь ИБЯЛ.411111.036 РЭ часть 2(ИБЯЛ.423142.009 ПС), установить номер БРС (БР) в сети равным 01 (02....32);
  - 3) отключить питание от БРС (БР);
- 4) повторить действия по п. 2.2.1 (1 3) для последующих в сети БРС (БР);
- для БРС ИБЯЛ.411111.036 присвоить номер согласно ИБЯЛ.41111.036 РЭ часть 1.
- 2.2.2 После присвоения всем БРС (БР) номера в сети приступить к монтажу системы СКАПО. Система СКАПО должна быть смонтирована в соответствии с проектом привязки к конкретному объекту, разработанному проектной организацией.
- 2.2.3 Монтаж составных частей системы СКАПО вести в соответствии с эксплуатационной документацией на составные части.
- 2.2.4 Монтаж линий связи вести в соответствии с проектом привязки. Рекомендуемые марки кабелей в качестве линий связи указаны в руководствах по эксплуатации составных частей системы СКАПО. Длина линий связи не должна превышать указанную в п. 1.1.4.
- 2.2.5 Проверку работоспособности составных частей системы СКАПО, корректировку нулевых показаний и чувствительности датчиков по ПГС провести в соответствии с руководствами по эксплуатации составных частей.
- 2.2.6 После включения питания и по истечении времени прогрева всех составных частей системы СКАПО убедиться, что свечение индикатора единичного «СВЯЗЬ» на БРС, БР, АИ прерывистое, зеленого цвета.
- 2.2.7 На ПЭВМ осуществить привязку БРС, БР, датчиков к конкретному объекту следующим образом:
  - ввести место расположения БРС, БР;
  - для датчиков:
  - а) выбрать номер БРС;
  - б) установить номер датчика;

- в) выбрать тип датчика;
- г) ввести место установки датчика;
- для исполнительных устройств:
- а) выбрать номер БР ИБЯЛ.423142.009;
- б) выбрать номер исполнительного устройства (реле);
- в) установить алгоритм срабатывания исполнительного устройства и значения порогов, используемых в алгоритме датчиков;
  - г) ввести место расположения исполнительного устройства.
- 2.2.8 После включения, прогрева составных частей и регистрации устройств в сети система СКАПО готова к работе.
  - 2.3 Использование системы СКАПО
- $2.3.1\ \mbox{После}$  подключения система СКАПО работает в автоматическом режиме.
- 2.3.2 В процессе эксплуатации контролировать состояние световой сигнализации :
- "СВЯЗЬ" прерывистого зеленого цвета на БРС ИБЯЛ.411111.036-01..-04, БР ИБЯЛ.423142.009, АИ, БСУ, свидетельствующей о нормальном функционировании связи по интерфейсу RS485;
- "ВКЛ" непрерывного зеленого цвета на БМС, свидетельствующей о нормальной работе БМС (достаточное напряжение питания БМС, наличие тока (> 2 мA) в линии токового сигнала);
- "CETЬ" непрерывного зеленого цвета на БРС, БР, АИ, БСУ, свидетельствующей о включенном напряжении питания.
- 2.3.3 При превышении концентрацией определяемого (одного или нескольких) компонента фиксированного порога срабатывания в местах установки датчика (датчиков) происходит срабатывание сигнализации по соответствующему каналу (каналам) измерения. При этом:
- 1) на БМС срабатывают сигнализации: прерывистая звуковая и постоянная световая красного цвета "ПОРОГ";
- 2) на БР ИБЯЛ. 423142.009 по установленному алгоритму срабатывает соответствующая непрерывная световая сигнализация красного цвета "РЕ-ЛЕ 1" ... "РЕЛЕ 8" и включается внешнее исполнительное устройство;
- 3) на БР ИБЯЛ.423142.004 срабатывание реле прорисходит по команде микроконтроллера БРС ИБЯЛ.411111.036;
  - 4) на ПЭВМ:
- срабатывают звуковая и световая красного цвета сигнализации, и выдается сообщение о превышении пороговых значений;
  - выдается сообщение о срабатывании исполнительного устройства.

- 2.3.4 При превышении концентрацией определяемого компонента фиксированного порога срабатывания обслуживающий персонал должен действовать в соответствии с действующими инструкциями.
  - 2.4 Возможные неисправности и способы их устранения
- 2.4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	1	T
Наименование неисправности и внешние признаки	Вероятная причина	Способ устра- нения
1 При включенном напряжения питания отсутствует непрерывная индикация зеленого цвета "СЕТЬ" на АИ	Обрыв линии питания	Устранить обрыв.
2 При включенном напряжении питания БРС отсутствует непрерывная индикация зеленого цвета "СЕТЬ" на БРС	Обрыв линии питания	Устранить обрыв
3 При включенном напряжении питания БР отсутствует непрерывная индикация зеленого цвета "СЕТЬ" на БР	Обрыв линии питания	Устранить обрыв
4 При включенном напряжении питания БРС ИБЯЛ.411111.036-0104 отсутствует прерывистая индикация зеленого цвета "СВЯЗЬ"	Обрыв линии связи БРС-АИ или БРС-БСУ	Устранить обрыв
При включенном напряжении питания БРС ИБЯЛ.411111.036 отсутствует прерывистая индикация красног цвета "СВЯЗЬ"	Обрыв линии связи БРС-БРС	Устранить обрыв
5 При включенном напряжении питания БР ИБЯЛ.423142.009 от- сутствует прерывистая индика- ция зеленого цвета "СВЯЗЬ"	Обрыв линии связи БР-АИ	Устранить обрыв
6 Сообщение на ПЭВМ «ОБРЫВ ДАТЧИКА …»; постоянная индика- ция красного цвета "ВКЛ" на БМС	Обрыв токового про- водника в линии свя- зи БРС-датчик (между БРС и БМС или между БМС и датчиком)	Устранить обрыв

Во всех остальных случаях ремонт производится в специализированных мастерских.

#### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Техническое обслуживание системы СКАПО включает в себя:
- внешний осмотр 1 раз в 6 месяцев;
- корректировку показаний;
- поверку.
- 3.2 Внешний осмотр проводится перед каждым включением системы СКАПО, но не реже одного раза в 6 месяцев, при этом проверяется:
  - 1) отсутствие внешних механических повреждений корпусов составных частей системы СКАПО, влияющих на его работоспособность;
  - 2) отсутствие повреждений линии связи (информационных каналов и линий питания);
  - 3) четкость надписей на лицевых панелях составных частей системы;
  - 4) отсутствие повреждений оболочки кабелей;
  - 5) надежность присоединения кабелей;
  - б) исправность органов управления;
  - 7) соответствие комплектности системы СКАПО (при выпуске из про-изводства);
  - 8) наличие и целостность пломб на составных частях системы СКАПО (см. рисунок внешнего вида, приведенный в эксплуатационной документации на соответствующий блок). Пломбы должны иметь четкий оттиск клейма;
  - 9) наличие маркировки на составных частях системы СКАПО;
  - 10) целостность защитных стекол, свечение индикаторов;
  - 11) исправность заземлений: в местах присоединения заземляющих проводников не должно быть следов ржавчины и окисления.
  - 3.3 Корректировка показаний системы
- 3.3.1 При эксплуатации системы СКАПО должна проводиться периодическая корректировка показаний измерительных каналов. Корректировка показаний измерительных каналов включает в себя:
  - корректировку показаний по каналам измерения БРС;
  - корректировку нуля и чувствительности датчиков.
- 3.3.2 Корректировка показаний по каналам измерения БРС должна проводиться раз в год перед проведением периодической поверки БРС согласно ИБЯЛ.41111.036 РЭ.

- 3.3.3 Корректировка нулевых показаний и чувствительности датчиков должна проводиться:
  - 1) перед первым включением системы СКАПО;
- 2) перед проведением периодической поверки датчиков и системы СКАПО:
- 3) после ремонта датчика и монтажа отремонтированного датчика на штатное место размещения.
- 3.3.4 Корректировку нулевых показаний и чувствительности датчиков проводить не реже сроков, указанных в п 1.2.8, в соответствии руководством по эксплуатации на соответствующий датчик.
  - 3.4 Поверка системы СКАПО
- 3.4.1 Поверку системы СКАПО проводить согласно приложению А один раз в год, а также после ремонта.
- 3.4.2 Поверку датчиков и БРС, входящих в состав системы СКАПО, проводить в соответствии с методиками поверки, приведенными в руководстве по эксплуатации на соответствующий блок.
  - 3.4.3 Периодичность поверки датчиков и БРС один раз в год.
- 3.4.4 Допускается совмещение поверки системы СКАПО и поверки датчиков и БРС.

.

#### 4 ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Хранение системы СКАПО соответствует условиям группы 1 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения должны соответствовать условиям на составные части системы СКАПО. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.
- 4.2 В условиях складирования система СКАПО должна храниться на стеллажах.

#### 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 5.1 Условия транспортирования системы СКАПО указаны в руководствах по эксплуатации на составные части системы СКАПО.
- 5.2 Система СКАПО транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.
- 5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие системы СКАПО требованиям ИБЯЛ.424355.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 мес со дня отгрузки системы СКАПО потребителю.
- 6.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт системы СКАПО, о чем делается отметка в руководстве по эксплуатации.
- 6.4 Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание системы СКАПО проводит  $\Phi$ ГУП СПО "Аналитприбор".

Адрес предприятия: Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3,

тел. (4812)31-32-39.

6.5 Список сервисных центров ФГУП СПО "Аналитприбор" приведен в приложении Д.

#### 7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.
- 7.2 При отказе в работе или неисправности системы СКАПО в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки системы СКАПО предприятию-изготовителю или вызова его представителя.
- 7.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы и послегарантийные ремонт и абонентское обслуживание системы СКАПО по отдельным договорам.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Система контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО
ИБЯЛ.424355.002 изготовлена и принята в соответствии с обязательными
требованиями государственных стандартов, действующей технической до-
кументацией и признана годной к эксплуатации.
Представитель предприятия МП (место печати) Дата
Поверитель МП (место печати) Дата

Состав системы контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО ИБЯЛ.424355.002:

1) адаптер интерфейсов АИ ИБЯЛ. 426441.006:

Зав.№	Дата изготовления	Зав.№	Дата изготовления

# 2) коробка разветвительная ИБЯЛ.468349.005:

Зав.№	Пото испотовновно	Зав.№	Пошо ирпошовновия
JaB.N:	Дата изготовления	2aB'N:	Дата изготовления
_			

# 3) блок реле ИБЯЛ.423142.009:

Зав.№	Дата изготовления	Зав.№	Дата изготовления
		1	

## 4) блок расширения и связи:

Обозначение БРС	Зав.№	Дата изго- товления	Обозначение BPC	Зав.№	Дата изго- товления
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
ибял.411111.036			ибял.411111.036		
ибял.411111.036			ибял.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ибял.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
иБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
иБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ибял.411111.036		
ибял.411111.036			ибял.411111.036		
ивял.411111.036			<u>——</u> ИБЯЛ.411111.036		
ивял.411111.036			ивял.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ. 411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ИБЯЛ.411111.036			ивял.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		
ибял.411111.036			ИБЯЛ.411111.036		

5) датчики-газоанализаторы ДАК ИБЯЛ.418414.071, датчики-газоанализаторы ДАХ-М ИБЯЛ.413412.005, датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ ИБЯЛ.407111.002-03, датчики-сигнализаторы ДАТ-М ИБЯЛ.413216.044 и блоки местной сигнализации ИБЯЛ.411531.005:

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	Зав.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	. ПРЗИ			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата из- готовле- ния дат- чика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aв.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aв.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aв.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
ДА	ивял.			БМС-	ибял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		
ДА	ивял.			БМС-	ивял.411531.005-		

# 5) сигнализаторы СТМ-30 ИБЯЛ.424339.001:

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aв.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	. ПРЗИ			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	. ПРЗИ			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ИБЯЛ.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aB.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
CTM-30-	ивял.			BMC-	иБЯЛ.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aB.№ БМС	Дата изго- товле- ния БМС
CTM-30-	ивял.			BMC-	иБЯЛ.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ибял.411531.005-		

Наименование датчика	Обозначение датчика	Зав.№ дат- чика	Дата изго- товле- ния датчика	Наименование БМС	Обозначение БМС	3aB.Nº BMC	Дата изго- товле- ния БМС
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	лвял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		
CTM-30-	ивял.			BMC-	ивял.411531.005-		

цата изготовления
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
9.1 Система контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО упа-
кована на ФГУП СПО "Аналитприбор" г. Смоленск согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.
Дата упаковки
(штамп)
Упаковку произвел
(штамп упаковщика)

6) блок связи и управления ИБЯЛ.411111.044 зав. № \_\_\_\_\_\_

#### 10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

## 11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 11.1 Система СКАПО не имеет химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду.
- 11.2 По истечении установленного срока службы составные части системы СКАПО не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.
- 11.3 Утилизация составных частей системы СКАПО должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

## приложение А

(обязательное)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СКАПО

Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на систему контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО (в дальнейшем – система СКАПО) и устанавливает методику ее первичной поверки при выпуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал - 1 год.

## А.1 Операции поверки

A.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей A.1.1.

Таблица А.1.1

	Номер пункта	Проведение операции при по- верке			
Наименование операции	методики по- верки	первичной	периодической и после ре- монта		
1 Внешний осмотр	A.6.1	Да	Да		
2 Опробование	A.6.2				
- проверка работоспособности	A.6.2.1	Да	Да		
- проверка электрической прочности изоляции	A.6.2.2	Да	*) Да		
- определение электрического сопротивления изоляции	A.6.2.3	Да	*) Да		
3 Определение метрологических характеристик	A.6.3				
-определение основной погреш- ности измерительных каналов	A.6.3.1	А.6.3.1 Нет			
- определение вариации выход- ного сигнала	A.6.3.2	Нет	**)Да		

#### Примечания

- \*) операция проводится только после ремонта блоков системы СКАПО, влияющих на взрывозащищенность;
- \*\*) для датчиков ДАХ-M-XX-NH3-600, ДАХ-M-XX-NH3-2000 не проводится.

- А.1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка системы СКАПО прекращается.
- А.1.3 Объем операций по поверке зависит от состава измерительных каналов поверяемой системы.
  - А.2 Средства поверки
- A.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице A.2.1.

Таблица А.2.1

таолица	11.2.1
Номер пунк-	Наименование и тип основного или вспомогательного
та методики	средства поверки; обозначение нормативного документа,
поверки	регламентирующего технические требования и (или) мет-
	рологические (МХ) и основные технические характеристи-
	ки средства поверки
A.4.1; A.6	Термометр лабораторный ТЛ-2М, диапазон измерений (0-
A.4.1, A.0	100)°C, цена деления 1°C; ТУ 22-2021.0003-88
A.4.1; A.6	Барометр-анероид М-67 диапазон измерения от 610 до
A.4.1, A.0	790 мм рт. ст, ТУ 25 04-1797-75
A.4.1; A.6	Психрометр аспирационный электрический М-34. Предел
A.4.1, A.0	измерения от 10 до 100 %, ТУ 25-1607.054-85
A.6.2	Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10М
	ОН 097 2029-80, переменное напряжение от 1 до 10 кВ
A.6.2	Мегомметр $\Phi$ 4101 ГОСТ 9038-90, диапазон измерения от 0
A. 0. 2	до 100 МОм, погрешность ± 2,5 %
A.6.2	Фольга алюминиевая АД1 ГОСТ 4784-97
A.6.2;A.6.3	Секундомер СОПпр-2б-2, ГОСТ 5072-79
A.6.2;A.6.3	Ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ кл.4, ТУ 25-02,070213-82 с ин-
	дивидуальной градуировкой по используемому воздуху
A.6.2; A.6.3	Ротаметр РМ-А-0,1 ГУЗ кл.4, ТУ 25-02,070213-82
A.6.2; A.6.3	Трубка ГС-ТВ (тройник) ГОСТ 25336-82
A.6.2; A.6.3	ПЭВМ ОС Windows XP/2000/98 с установленным Windows
	Framework 2.0; процессор не ниже 600 Мгц; ОЗУ не менее
	64 Мб; СОМ1-порт; программа Scapo.exe
<u> </u>	

## Продолжение таблицы А.2.1

Номер пункта методики по- верки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
A.6.2; A.6.3	Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002
A.6.2; A.6.3	Сосуд для увлажнения, ИБЯЛ.441411.001
A.6.2; A.6.3	Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72
A.6.2; A.6.3	Зажим медицинский ТУ 64-1-466-72
A.6.2; A.6.3	Трубка ПВХ 4х1,5, ТУ6-01-2-120-73
A.6.2; A.6.3	Трубка Ф-4Д 4x1,0, ГОСТ 22056-76
A.6.3	Генератор ГДП-102 ИБЯЛ413142.002 ТУ, относительная погрешность значений массовой концентрации ПГС, получаемых с генератора, $\pm$ 8 % (для $\text{Cl}_2$ с относительной погрешностью $\pm$ 9 %)
A.6.3	Источник микропотока H2S "ИМ03-M-A2", 6 мкг/мин; 30/35 °C, ИБЯЛ.418319.013 ТУ-95
A.6.3	Источник микропотока SO2 "ИМО5-M-A2", (7-12) мкг/мин; 30/35°C; ИБЯЛ.418319.013 ТУ-95
A.6.3	Источник микропотока Cl2 "ИМО9-M-A2", (7-15) мкг/мин; 30 °C, ИБЯЛ.418319.013 ТУ-95
A.6.3	Источник микропотока NO2 "ИМОО-О-Г1", 3,0 мкг/мин 30 °C ИБЯЛ.418319.013 ТУ-95
A.6.3	Источник микропотока HCl «ИМ108-M-E1», (1-10) мкг/мин; 30 °C, ИБЯЛ.418319.013 ТУ-95
A.6.3	Установка для приготовления ПГС состава $NH_3$ с воздухом $368$ УО- $R22$ ИБЯЛ. $064444.001$
A.6.3	Установка для приготовления ПГС состава $NH_3$ с воздухом $368$ УО- $R2000$ ИБЯЛ. $064444.002$
A.6.3	Поверочные газовые смеси (ПГС) по ТУ $6-16-2956-92$ , согласно Приложению Б

- A.2.2 Все основные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные газовые смеси в баллонах под давлением действующие паспорта.
- А.2.3 Допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

#### А.3 Требования безопасности

- А.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:
- 1) требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током при питании от сети переменного тока для электрооборудования класса I согласно ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001;
- 2) должны выполняться требования техники безопасности в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением» (ПБ 10-115-96), утвержденными ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ РОССИИ 18.04.95;
  - 3) не допускается сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений;
  - 4) помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
  - 5) в помещении запрещается пользоваться открытым огнем и курить;
- 6) при проведении поверки должна быть исключена возможность образования взрывоопасных смесей.

### А.4 Условия поверки

- A.4.1 Все испытания, если их условия не оговариваются при описании отдельных методов испытаний, следует проводить при следующих условиях:
- перед проведением каждой проверки система СКАПО должна быть прогрета не менее 60 мин;
  - температура окружающего воздуха,  $^{\circ}$ С (20  $\pm$  5);
  - относительная влажность окружающего воздуха, % (65  $\pm$  15);
- атмосферное давление (101,1  $\pm$  3,3) кПа ((760  $\pm$  25) мм рт. ст.);
  - напряжение питания переменного тока, В  $(220^{+22}_{-23});$
  - частота питания переменного тока, Гц (50  $\pm$  1);
- механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей. внешние электрические и магнитные поля, кроме земного, должны быть исключены.
- проверку по ПГС проводить по схемам, номер которых приведен в таблице  $\mathrm{A.4.1};$

Таблица А.4.1

Измерительный канал (используемый тип	Схема проверки по ПГС	Расход ПГС, л/мин	Время и последовательность подачи ПГС,. мин					
датчика)	согласно рисун- ку		№1	<b>№</b> 2	<b>№</b> 3	№2	№1	Nº 3
Кислород $(O_2)$ , водород $(H_2)$ , диоксид углерода $(CO_2)$ , дейтерий $(D_2)$ $(ДАМ)$	A.6.1	0,75 ± 0,25	5	5	5	5	5	5
Метан ( $CH_4$ ), пропан ( $C_3H_8$ ), диоксид углерода ( $CO_2$ )*, сумма предельных углеводородов $C_1$ — $C_{10}$ ( $\Sigma$ CH) (ДАК исполнения датчиков ИБЯЛ.418414.071,-01— 05, -1316)	A.6.1	1,0 ± 0,2	3	3	3	3	3	3
Сумма предельных углево- дородов $C_1$ - $C_{10}$ ( $\Sigma$ CH) (ДАК исполнение датчика ИБЯЛ.418414.071-08)	A.6.1	1,0 ± 0,2	10	3	3	3	10	3
Ацетилен (ДАК)	A.6.1	1,0 ± 0,2	5	5	5	5	5	5
Сумма горючих газов (поверочный компонент СН4) (ДАТ-М, СТМ-30-10 СТМ-30-16)	A.6.1	0,5 ± 0,1	3	3	3	3	3	3
Кислород ( <b>O</b> <sub>2</sub> ) (ДАХ-М)	A.6.1	0,50 ± 0,2	3	3	3	3	3	3

Продолжение таблицы А.4.1

Измерительный канал (используемый тип	Схема проверки по ПГС согласно	Расход ПГС, л/мин	Время и последовательность подачи ПГС. мин					
датчика)	рисунку		№1	Nº2	Nº3	Nº2	Nº 1	N₀3
Оксид углерода ( <b>СО</b> ) (ДАХ-М)	A.6.1	0,4 ± 0,1	3	3	3	3	3	3
Сероводород ( <b>H<sub>2</sub>S</b> ) (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,35 ± 0,05	3	3	3	3	3	3
Диоксид серы ( <b>SO<sub>2</sub>)</b> (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,35 ± 0,05	5	5	5	5	5	5
Диоксид серы ( <b>SO<sub>2</sub>)</b> (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,35 ± 0,05	5	5	5	5	5	5
Хлор ( <b>Cl<sub>2</sub>)</b> (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,35 ± 0,05	5	5	5	5	15	10
Аммиак ( <b>NH</b> <sub>3</sub> ) (ДАХ-М-ХХ - <b>NH</b> <sub>3</sub> -600)	A.6.3	0,40 ± 0,05	15	10	10	10	45	10
Аммиак ( <b>NH</b> <sub>3</sub> ) (ДАХ-М-ХХ - <b>NH</b> <sub>3</sub> -2000)	A.6.3	0,40 ± 0,05	15	15	15	15	20	15
Диоксид азота ( <b>NO<sub>2</sub>)</b> (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,35 ± 0,05	5	5	5	5	5	5
Соляная кислота ( <b>HCl</b> ) (ДАХ-М-ХХ)	A.6.2	0,40 ± 0,05	10	5	5	5	5	5

### Примечания

- $1^{-*}$  для измерительных каналов системы СКАПО, использующих датчик ДАК-CO<sub>2</sub>-1H, на поддиапазоне измерения объемной доли CO<sub>2</sub> (0,5 1) % ПГС подавать в последовательности №№ 3 4 5 4 3 5 в течение 3 мин каждую.
- 2 Периодическую поверку измерительных каналов системы СКАПО, использующих датчик ДАХ-M-XX-NH3-600 и ДАХ-M-XX-NH3-2000 проводить по схеме рисунка A.6.1.

**ВНИМАНИЕ!** - Для измерительных каналов, использующих датчики ДАХ-М-ХХ-NH3-600 и ДАХ-М-ХХ-NH3-2000 повторную корректировку чувствительности по неувлажненной ПГС допускается проводить не раньше, чем через 30 мин во избежание повреждения ЭХЯ;

- выдержать баллоны с ПГС при температуре поверки в течение не менее 24 ч;
  - состав и характеристики ПГС даны в приложении Б;
- расход, время и последовательность подачи ПГС указаны в таблице A.4.1.

После проведения технического обслуживания перед определением метрологических характеристик, необходимо выдержать на атмосферном воздухе в течение:

- 45 мин датчики измерительных каналов с определяемым компонентом  $NH_3$  (ДАХ-M-XX-NH3-600, ДАХ-M-XX-NH3-2000),
- 20 мин датчики измерительных каналов с определяемым компонентом  $Cl_2$  (ДАХ-M-XX- $Cl_2$ -25).

Цифровая информация результата измерения по каждому измерительному каналу системы СКАПО считывается с экрана ПЭВМ.

- А.4.2 Первичная поверка системы СКАПО
- А.4.2.1 Первичную поверку системы СКАПО проводить на предприятии-изготовителе согласно методикам поверки на составные части системы СКАПО (приложения А к ИБЯЛ.413412.005 РЭ, ИБЯЛ.407111.002 РЭ, ИБЯЛ.413216.044 РЭ, ИБЯЛ.418414.071 РЭ, ИБЯЛ.411111.036 РЭ, ИБЯЛ.424339.001 РЭ).
- A.4.2.2 Система СКАПО считается поверенной, если поверены все ее составные части.
  - А.4.3 Периодическая поверка системы СКАПО
- A.4.3.1 Периодическую поверку и поверку после ремонта системы СКАПО проводить в условиях эксплуатации, не демонтируя систему, или в лабораторных условиях, каждую составную часть системы отдельно.
- A.4.4 Периодическая поверка системы СКАПО в лабораторных условиях
- А.4.4.1 Периодическую поверку и поверку после ремонта системы СКАПО проводить отдельно для каждой составной части согласно методикам поверки на составные части системы СКАПО (приложения А к ИБЯЛ.413412.005 РЭ, ИБЯЛ.407111.002-03 РЭ, ИБЯЛ.413216.044 РЭ, ИБЯЛ.418414.071РЭ, ИБЯЛ.411111.036 РЭ, ИБЯЛ.424339.001 РЭ).

- А.4.4.2 Система СКАПО считается поверенной, если поверены все ее составные части.
- А.4.5 Периодическая поверка системы СКАПО в условиях эксплуата-
- А.4.5.1 Поверка системы СКАПО в условиях эксплуатации проводится двумя специалистами. Один специалист находится у ПЭВМ, второй из них у датчика поверяемого измерительного канала.

Примечание - Здесь и далее под измерительным каналом подразумевается последовательное соединение компонентов, выполняющее законченную функцию от восприятия измеряемой величины до результата ее измерения.

Координация действий специалистов осуществляется с помощью средств радио и телефонной связи.

Специалист, находящийся у датчика поверяемого канала, проводит подачу ПГС и фиксирует паспортные (действительные) значения подаваемых ПГС. Специалист, находящийся у ПЭВМ, в соответствии с определенной заранее последовательностью поверки измерительных каналов системы СКАПО, фиксирует показания с датчика поверяемого канала.

- А.4.5.2 Методика периодической поверки в условиях эксплуатации указана в разделе А.6.
  - А.5 Подготовка к поверке
- А.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
  - ознакомиться с эксплуатационной документацией на систему СКАПО и ее составные части и подготовить их к работе ;
  - перед началом испытаний провести:
    - а) корректировку нулевых показаний и чувствительности датчиков-газоанализаторов, датчиков-сигнализаторов, сигнализаторов (в дальнейшем – датчиков) по ПГС;
    - б) корректировку показаний по каналам измерения для БРС;
  - выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;
  - при проведении поверки в условиях эксплуатации следует предварительно определить последовательность поверки измерительных каналов.

- А.6 Проведение поверки
- А.6.1 Внешний осмотр
- A.6.1.1 При внешнем осмотре составных частей системы СКАПО должно быть установлено:
- 1) отсутствие внешних механических повреждений корпусов составных частей системы СКАПО, влияющих на его работоспособность;
- 2) отсутствие повреждений линии связи (информационных каналов и силовых линий);
- 3) четкость надписей на лицевых панелях датчиков, АИ, БРС, БМС, БР, БСУ;
  - 4) надежность присоединения кабелей;
  - 5) исправность органов управления;
- 6) соответствие комплектности системы СКАПО (при выпуске из производства);
  - 7) наличие пломб;
  - 8) наличие маркировки системы СКАПО.


### А.6.2 Опробование


- А.6.2.1 Проверка работоспособности
- А.6.2.1.1 Проверку работоспособности составных частей системы СКАПО проводить согласно ИБЯЛ.413412.005 РЭ, ИБЯЛ.407111.002 РЭ, ИБЯЛ.413216.044 РЭ, ИБЯЛ.418414.071 РЭ, ИБЯЛ.411111.036 РЭ, ИБЯЛ.424339.001 РЭ, ИБЯЛ.411111.044 РЭ (если в системе СКАПО используется БСУ).
  - А.6.2.2 Проверка электрической прочности изоляции
- А.6.2.2.1 Проверку электрической прочности изоляции БРС проводить согласно ИБЯЛ.411111.036 РЭ.
  - А.6.2.3 Определение электрического сопротивления изоляции
- А.6.2.3.1 Определение электрического сопротивления изоляции БРС проводить согласно ИБЯЛ.411111.036 РЭ.

- А.6.3 Определение метрологических характеристик
- А.6.3.1 Определение основной погрешности измерительных каналов
- A.6.3.1.1 Собрать схему для определения основной погрешности измерительного канала согласно рисунку, номер которого приведен в таблице A.4.1.

На ПЭВМ запустить программу «Scapo.exe». В подменю «ComPort» установить номер используемого Com порта.

A.6.3.1.2 Испытание проводить при поочередном пропускании ПГС, соответствующей определяемому компоненту и диапазону измерения для каждого измерительного канала. Последовательность и время подачи ПГС приведены в таблице A.4.1.






- 1 баллан с ПГС;
- 2 вентиль точной регулировки;
- 3 ратаметр:
- 4 колпачак поверочный (из комплекта ЗИП датчика);
- 5 датчик:
- 6 BPC;
- 7 AM unu BC9;
- 8 N38M.

а) управление системой СКАПО осуществляется от ПЗВМ

б) управление системой СКАПО осуществляется от БСУ

Газавые соединения выполнить трубкой ПВХ 4x15 (при измерении NH<sub>2</sub> - трубкой Ф-4Д 4x10) .


Рисунок А.6.1 – Схема проверки системы СКАПО по измерительным каналом, со, со $_2$ , о $_2$ , NH $_3$ , H $_2$ , CH $_4$ , C $_3$ H $_8$ , C $_2$ H $_2$ , D $_2$  по ГСО-ПГС



Росход ПГС через датник установить с памощью зажима таким образом, чтобы разность показаний росхода с датника и ротаметра составляла: (0,35 ± 0,05) л/мин – для ДАХ-М-ХХ-Н<sub>2</sub>S-40, ДАХ-М-ХХ-SO<sub>2</sub>-20, ДАХ-М-ХХ-CL<sub>2</sub>-25, ДАХ-М-ХХ-HCl-30; (0,40 ± 0,05) л/мин – для ДАХ-М-ХХ-NO<sub>3</sub>-10.

Pucyнok A.6.2 – Схема проверки системы ОКАПО по измерительным каналам  $NO_2$ , HCL  $H_2S$ ,  $CL_2$ ,  $SO_2$  по  $\Gamma CO$ - $\Gamma \Gamma C$ 





а) управление системой ОКАПО осуществляется от ПЗВМ б) управление системой СКАПО осуществляется от БСУ

Рисунок A.6.3 – Схема проверки системы СКАЛО по измерительным каналам  $\mathrm{NH_3}$  по  $\Gamma\mathrm{CO-\Pi\GammaC}$ 

Примечание — Дапускоется использовать в качестве сасуда для увлажнения любое другое приспособление обеспечивающее увлажнение вазбуха до 165  $\pm$  151 % при расходе  $10,40\pm0,05$ 1 л/мин.



A.6.3.1.3 В каждой точке проверки фиксировать показания ПЭВМ (Cj).

A.6.3.1.4 Значение основной абсолютной погрешности измерительного канала ( $\Delta_{\text{д}}$ ) в каждой точке проверки определить по формуле

$$\Delta_{\mathbf{A}} = \mathbf{C}\mathbf{j} - \mathbf{C}\mathbf{A},$$
 (A.6.1)

где  $C_j$  — показания на экране ПЭВМ в точке проверки, объемная доля, % (%, НКПР) или массовая концентрация, мг/м³;

 $C_{\pi}$  - действительное значение концентрации поверочного компонента в точке проверки, указанное в паспорте на ПГС, объемная доля, % (%, НКПР) или массовая концентрация, мг/м³.

Значение основной абсолютной погрешности ( $\Delta_{\text{д}}$ ) для измерительных каналов, использующих датчик ацетилена (ДАК- $C_2H_2-100B$ ) определить по формуле

$$\Delta_{\pi} = C_{j} - C_{CH4} \cdot S_{i}$$
 (A.6.2)

где  $C_{CH4}$  – действительное значение концентрации метана, указанное в паспорте на ГСО-ПГС, объемная доля, %;

 $S_{\rm i}$  - константа датчика ацетилена по метану, указанная в разделе «Свидетельстве о приемке» ИБЯЛ.418414.071 РЭ.

При подаче ГСО-ПГС №2 использовать константу  $S_2$ .

При подаче ГСО-ПГС №3 использовать константу  $S_3$ .

A.6.3.1.5 Значение основной относительной погрешности измерительного канала ( $\delta_{\text{д}}$ ), %, в каждой точке проверки по формуле

$$\delta_{\pi} = \frac{C_{j} - C_{\mathcal{A}}}{C_{\mathcal{A}}} \cdot 100 \quad , \tag{A.6.3}$$

A.6.3.1.6 Значение основной приведенной погрешности измерительного канала ( $\gamma_{\pi}$ ), %, в точке проверки определять по формуле

$$\gamma_{\pi} = \frac{C_{j} - C_{H}}{C_{B} - C_{H}} \cdot 100$$
, (A.6.4)

Св, Сн — значения, соответствующие верхней и нижней границам диапазона измерений концентрации определяемого компонента, объемная доля, % .

Значение основной приведенной погрешности для измерительных каналов, использующих датчик ацетилена (ДАК- $C_2H_2-30B$ ) определить по формуле

$$\gamma_{\pi} = \frac{C_j - C_{CH4} \cdot S_i}{C_B - C_H} \cdot 100 , \qquad (A.6.5)$$

Примечания

- 1 Если в паспорте на ПГС указано значение в объемных долях, %, определяемого компонента, то необходимо произвести перерасчет в массовую концентрацию (мг/м³), согласно приложению E.
- 2 Для измерительных каналов, использующих датчик ДАК- $C_2H_2$ -100В, при определении пределов основной абсолютной погрешности значение концентрации на входе датчика ( $C_{\rm Bx}$ ) рассчитывать по формуле

$$C_{\text{BX}} = C_{\text{CH4}} \cdot S_{\text{i}} \tag{A.6.6}$$

- А.6.3.1.7 Результат поверки считается положительным, если полученные значения основной погрешности по каналам измерения не превышают значений, указанных в п.1.2.2.
  - А.6.3.2 Определение вариации выходного сигнала
- А.6.3.2.1 Проверку проводить одновременно с определением основной погрешности, для каждого измерительного канала на ПГС  $\mathbb{N}$  2.
- A.6.3.2.2 Для измерительного канала, использующего датчики ДАК, ДАТ-М, СТМ-30 с нормированием основной абсолютной погрешности ( $\Delta_{\text{д}}$ ), определение вариации показаний проводить по формуле

$$\breve{b}_{\Delta} = C_{i\delta} - C_{iM}'$$
(A.6.7)

где  $C_{j6}$   $(C_{jM})$  - показания на экране ПЭВМ в точке проверки при подходе к точке проверки со стороны больших (меньших) значений содержания определяемого компонента объемная доля, % (%, НКПР) или массовая концентрация мг/м³.

А.6.3.2.3 Для измерительного канала, использующего датчик ДАХ-М с нормированием основной абсолютной погрешности ( $\Delta_{\text{д}}$ ), определение вариации показаний проводить по формуле

$$\breve{b}_{\Delta} = \frac{C_{j\delta} - C_{jM}}{\Delta_{\Delta}}$$
 (A.6.8)

- А.6.3.2.4 Для измерительного канала, использующего датчик ДАК-  $CO_2-1$ H с нормированием основной относительной погрешности  $(\delta_{\text{д}})$ , %, на поддиапазоне
- (0,5-1) % объемная доля, определение вариации показаний проводить при подаче ПГС №5 по формуле

$$\breve{b}_{\delta} = \frac{C_{j\delta} - C_{jM}}{C_{\mathcal{I}}} \cdot 100 \tag{A.6.9}$$

A.6.3.2.5 Для измерительного канала, использующего датчик ДАХ-М с нормированием основной относительной погрешности ( $\delta$ ), определение вариации показаний проводить по формуле

$$\breve{b}_{\delta} = \frac{C_{j\delta}^{-C_{jM}}}{C_{\Lambda}^{*}\delta} \cdot 100$$
 (A.6.10)

А.6.3.2.6 Для измерительного канала, использующего датчики ДАМ (исполнения ИБЯЛ.407111.002, -01, -02) с нормированием основной приведенной погрешности ( $\gamma$ ), определение вариации показаний проводить по формуле

$$\breve{b}_{\gamma} = \frac{C_{j\delta} - C_{jM}}{(C_{B} - C_{H})} \cdot 100 \tag{A.6.11}$$

А.6.3.2.7 Для измерительного канала, использующего датчики ДАМ (исполнения ИБЯЛ.407111.002-03 ... -49) с нормированием основной приведенной погрешности ( $\gamma$ ), определение вариации показаний проводить по формуле

$$\breve{b}_{\gamma} = \frac{C_{j\delta} - C_{jM}}{(C_{R} - C_{H})^{*} \gamma} \cdot 100$$
 (A.6.12)

- А.6.3.2.8 Результат поверки считается положительным, если полученные значения вариации соответствуют требованиям п. 1.2.4.
  - А.7 Оформление результатов поверки
- А.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
- А.7.2 Систему СКАПО, удовлетворяющую требованиям настоящей методики поверки, признают годной к применению и делают соответствующую отметку в ИБЯЛ.424355.002 РЭ (при первичной поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке) согласно ПР 50.2.006-94.
- А.7.3 При отрицательных результатах поверки составную часть системы СКАПО, не прошедшую поверку, направляют в ремонт. После ремонта поверку возобновляют.

# Приложение Б (обязательное)

Перечень ПГС, необходимых для поверки

Nō	Компо-	Единица	Харак	теристика		Номер ПГС
ГС ОП ГС	нентный состав	физической величины	Содержание определяе- мого компо- нента	Пределы допус- каемого откло- нения	Пределы допускае- мой по- грешности аттестации	по Госре- естру или обозначе- ние НТД
		Дат	чики-газоанал	изаторы Д	ĮAK	
1		E	Воздух кл. 1	гост 1743	3-80	
	Для да	атчиков-газоа	анализаторов	метана (С	Н4), суммы п	редельных
		У	глеводородов	$C_1 - C_{10}$ (	$\Sigma$ CH)	
2	CH <sub>4</sub> -N <sub>2</sub>	объемная доля, %	2,20 (50,0)	± 0,25 (± 5,7)	± 0,04 (± 0,9)	3883-87
3	CH4 - N2	(% НКПР)	4,15 (94,3)	± 0,25 (± 5,7)	· ·	3883-87
		Для датчи	ков-газоанали	заторов п	ропана (С <sub>3</sub> Н <sub>8</sub>	)
2	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> - N <sub>2</sub>	объемная	0,425 (25,0)	± 0,025 (± 1,5)	-	5896-91
3	$C_3H_8 - N_2$	доля, % (% НКПР)	0,80 (47,1)	± 0,05 (± 2,9)	± 0,015 (± 0,9)	5328-90
	Дл	я датчиков-г	азоанализатор	ов диокси	ида углерода	(CO <sub>2</sub> )
2	$CO_2 - N_2$	067.01	0,25	± 0,050	± 0,008	3760-87
3	$CO_2 - N_2$	объемная доля, %	0,50	± 0,050	± 0,008	3760-87
4	$CO_2 - N_2$	доля, ъ	0,70	± 0,10	± 0,016	3763-87
5	$CO_2 - N_2$		0,95	± 0,050	± 0,008	3760-87
		Для датчі	иков-газоанал	изаторов	ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -30В	
1	Азот га:	зоообразный	особой (или п	овышенной	í) чистоты Г(	OCT 9293-74
2	CH <sub>4</sub> -N <sub>2</sub>	объемная	11,0	±1,5	±0,2	3890-87
3	CH <sub>4</sub> -N <sub>2</sub>	доля, %	22,0	±1,5	±0,2	3890-87
	Для датчі		ков-газоанали	изаторов ;	ДАК-С <sub>2</sub> Н <sub>2</sub> -100В	,
1	Азот га:	зоообразный	особой (или п	овышенной	í) чистоты Г(	OCT 9293-74
2	CH <sub>4</sub> -N <sub>2</sub>	объемная	40	± 3	±0,5	3893-87
3	CH <sub>4</sub> -N <sub>2</sub>	доля, %	80	± 3	±0,8	3894-87

Nº	Компонент-	Единица	Xan	актеристика	п ПГС	Номер ПГС			
пгс	ный состав	физической величины	Содержание определяе- мого ком- понента	Пределы допускае- мого от- клонения	Пределы до- пускаемой погрешности аттестации	по Госре- естру или обозначение НТД			
		Датчі	ики-газоанализаторы ДАХ-М						
			ДАХ-М-ХХ-	CO-200					
1	СО-воздух	мг/м <sup>3</sup> (объемная	1,2	± 0,6 (± 0,5)	± 0,3 (± 0,3)				
		доля <b>,</b> млн <sup>-</sup> <sup>1</sup> )	( ± , 0 )			5004-89			
2	СО-воздух	мг/м <sup>3</sup> (объемная доля,млн <sup>-</sup>	100 (86)	± 8 (± 7)	± 3 (± 3)	3847-87			
3	CO	,	100						
3	СО-воздух	мг/м <sup>3</sup> (объемная	190 (163)	± 12 (± 10)	± 5 (± 4)				
		доля, млн <sup>-</sup> <sup>1</sup> )	,	( = 10)	(= 1)	7590-99			
			ДАХ-М-ХХ-(	CO-1500					
1	СО-воздух	MT/M <sup>3</sup>	1,2	± 0,6	± 0,3				
		(объемная доля,млн <sup>-</sup>	(1,0)	(± 0,5)	(± 0,3)	5004-89			
2	СО-воздух	MI/M3	700	± 117	± 58				
		(объемная доля,млн-	(0,06)	$(\pm 0,01)$	(± 0,005)				
		1)				3854-87			
3	СО-воздух	MT/M <sup>3</sup>	1425	± 116	± 47				
		(объемная доля, %)	(0,12)	(± 0,01)	(±0,004)	3811-87			
			ДАХ-М-ХХ-	H <sub>2</sub> S-40					
1	Воздух кл.								
2	H <sub>2</sub> S-воздух	Mr/M³	17	± 3	± 8 % отн.	*			
3	H <sub>2</sub> S-воздух	Mr/M³	34	± 6	± 8 % отн.	*			
	<u> </u>		ДАХ-М-ХХ-	SO <sub>2</sub> -20					
1	Воздух кл.	1 ГОСТ 17433	-80	Г					
2	SO <sub>2</sub> -воздух	Mr/M³	10	± 3	± 8 % отн.	*			
3	SO <sub>2</sub> -воздух	Mr/M³	17	± 3	± 8 % отн.	*			

Nō	Компо-		Xapa	ктеристик	а ПГС	Номер ПГС по
пг	нентный состав	Единица физической величины	Содержа- ние опреде- ляемого компо- нента	Пределы допус- каемого откло- нения	Пределы допускае- мой по- грешности аттеста- ции	Госреестру или обозначе- ние НТД
		Датчи	ки-газоана	лизаторы	ДАХ-М	
			ДАХ-М-ХХ	X-CL <sub>2</sub> -25		
1	Воздух кл.	1 гост 174	33-80			
2	Cl <sub>2</sub> -воздух	Mr/M³	12	± 1	± 9 %	*
3	Cl <sub>2</sub> -воздух	MT/M3	23	± 2	± 9 %	*
	Газоа	нализатор Д	AX-M-XX- <b>N</b> H	I <sub>3</sub> -600 (пе	рвичная пов	ерка)
1	NH3-воздух	MT/M3	20	± 3,2	± 2	**
2	NH3-воздух	Mr/M³	200	± 32	± 20	**
3	NH3-воздух	мг/м <sup>3</sup> (объемная доля, %)	500	± 30 (±0,004 )	± 20 (± 0,003)	7922-2001
	Газоа	нализатор ДА	X-M-XX-NH <sub>3</sub> -	600 (перио	дическая пов	зерка)
1	NH3-воздух	MF/M <sup>3</sup>	20	± 3,2	± 2,0	ХД2.706.138- ЭТ26
2	NH3-воздух	Mr/M³	200	± 32	± 20	ХД2.706.138- ЭТ28
3	NH <sub>3</sub> -воздух	Mr/M³	500	± 30	± 20	
		(объемная доля, %)	(0,071)	(±0,004)	(± 0,003)	7922-2001
4	Воздух кл.	1 FOCT 17433	-80			
		оанализатор Д 		<sub>з</sub> -2000 (пе <u>г</u>	овичная пове	рка)
1	NH <sub>3</sub> -воздух	Mr/M³	200	± 32	± 20	**
2	NH <sub>3</sub> -воздух	MI/M3	1000	± 160	± 100	***
3	NH <sub>3</sub> -воздух	Mr/M³	1800	± 288	± 180	***

	I p o g ou mous	е приложени				-	Г
Nº	Компонент-	Единица	Xap	актеристи	ка ПГС		Номер ПГС
ПГС	ный состав	физической величины	Содержание определяе- мого ком- понента	Пределы допускае мого от- клонения	- допускаем - погрешнос	иой Сти	по Госре- естру или обозначение НТД
		Датчі	ики-газоанал	изаторы Д	AX-M		
	Газоанал	изатор ДАХ-	-M-XX-NH <sub>3</sub> -20	000 (пери	одическая і	пове	ерка)
1	NH3- воздух	Mr/M³	200	± 32	± 20	ХД	12.706.138- 9T28
2	NH3- воздух	Mr/M³	1000	± 160	± 100	ХĮ	12.706.138- ЭТЗО
_	NH3- Mr/M³			± 288	± 180		
3	воздух (объемная		1800	(±0,041	(±0,025)		
	доля, %)		(0,250)	)			7920-2001
4	Воздух кл.	1 ГОСТ 174	33-80	,		•	
			ДАХ-М-ХХ-	-HCL-30			
1	HCl- воздух	Mr/M³	5	± 1	± 13 %		***
2	HCl- воздух	MT/M³	13	± 2	± 13 %		***
3	HCl- воздух	Mr/m³	25	± 3	± 13 %		***
		Газоан	нализатор Д	AX-M-XX-0	D <sub>2</sub> -30		
1	Азот особой	(или повыше	нной) чистот	гы ГОСТ 92	93-74		
2	O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>	объемная доля, %	15,0	± 1,0	± 0,2		3727-87
3	O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>	объемная доля, %	28,5	± 2,0	± 0,2		3732-87
			нализатор Д				
1	Азот особой	(или повыше	нной) чистол	гы ГОСТ 92 	93-74		
2	NO <sub>2</sub> -воздух мг/м <sup>3</sup> 5,0		5,0	± 1,5	± 8 % OT:	н.	*
3	NO <sub>2</sub> -воздух	MT/M³	8,5	± 1,5	± 8 % OT:	н.	*

	- ''				I						I	1
$N_{ar{0}}$	Компоне		Един	ица		Xap	актеј	ристика	ПГ	С		омер ПГС
ПГС	ный сос	став	физиче велич		опре; мого	ожание деляе- ком- чента	допу	еделы ускае- о от- нения	доі поі	Пределы пускаемой грешности тестации	е	о Госре- стру или означение НТД
				Датч	ики-га	азоанал	изат	оры ДАХ	<b>-M</b>			
				Газоа	нализ	атор Д	AX-M-	XX-HCL	-30			
1	HC1-воз	здух	мг/	M <sup>3</sup>		5	=	± 1	± :	13 % отн.		***
2	HC1-воз	здух	мг/	M <sup>3</sup>		13	=	± 2	± :	13 % отн.		***
3	HC1-воз	здух	мг/	M <sup>3</sup>	2	25	=	± 3	± :	13 % отн.		***
	ļ	Цатч	ики-си:	гнали	затор	ы ДАТ-	-M, c	игнали	зат	оры СТМ-3	30	
1				Вс	эдух	кл. 1	roc'	г 1743	3-80	0		
2	СН4-воз	э пулу	объем		0,9	94	± (	0,06	:	± 0,04	-	3905-87
	C114 DO2	рдул	доля, (% НК		(21	,4)	( ±	1,4)	(	(± 0,9)		7703 07
3	CU. Dor	объемная		ная	1,8	32	± 0,06		± 0,04		3906-87	
	СН4-воздух доля (% н		доля, (% НК		(41,4)		( ±	1,4)	(	(± 0,9)		5900-87
		Д	атчики	r-rasc	анали	изатор	ы теј	омомаг	ниті	ные ДАМ	•	
NI	5ЯЛ.407	111.	002, -	01, -	02, -	04	-09,	-15, -	16	(кислород	ц в	азоте)
1		A	SOT OC	собой	или і	товыше	нной	чисто:	гы ]	FOCT 9293	-74	
2	$O_2-N_2$				_	2,5	50	± 0,2	25	± 0,05		3722-87
3	02 112			0 -	- 5	4,7	75	± 0,2	25	± 0,05		3722-87
2	O- N-					5,	0	± 0,	5	± 0,1		3724-87
3	O2-N2			0 -	10	9,	5	± 0,	5	± 0,1		3724-87
2	O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>				0.1	9,	5	± 0,	5	± 0,1		3724-87
3	02-112	объ	емная	0 –	21	20,	. 0	± 1,	0	± 0,2		3727-87
2	$O_2-N_2$	дол	я, %	0	2.0	15,	. 0	± 1,	0	± 0,2		3727-87
3	02 112			0 -	30	28,	0	± 2,	0	± 0,2		3732-87
2	$O_2-N_2$			0	50	25,	0	± 2,	0	± 0,2		3732-87
3	52 142			0 -	50	47,	. 5	± 2,	5	± 0,4		3733-87
1						15,	. 5	± 0,	5	± 0,1		3730-87
2	$O_2$ - $N_2$			15 -	- 30	22,	. 5	± 0,	5	± 0,1		3730-87
3						29,	. 0	± 0,	5	± 0,1		3730-87

	1-04011		10 1101151	ожения в					
	Ком-				Xap	актеристика	а ПГС	Номер	
Nº ⊓ГС	по- нент- ный со- став ПГС	физі	й ве-	Диапазон измерения	Концен- трация измеряе- мого ком- понента	Пределы допускае- мого отклоне- ния	Пределы допускае- мой по- грешности аттестации	ПГС по Госре- естру или обозна- чение НТД	
		<u>i</u>	Латчик	—————————————————————————————————————	изаторы тег		⊥ ⊆ ПАМ	11 1 74	
						род в аргон			
1			* ****** *** *** *** *** *** *** *** *		ргон ГОСТ 10	-	,		
2			объем-	_	0,95	± 0,05	± 0,02	7597-99	
3	O <sub>2</sub> -A	ĭĽ	ная доля,	0 - 2	1,9	± 0,1	± 0,03	7598-99	
		——		<u>° </u> L11.002-10	) (кислороі	I Ц В ДЫМОВОМ	 м газе)		
		-	объем-		\2 <sub>+</sub>	1	1 2322,		
1	CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>		ная доля,		25,0	± 1,5	± 0,1	3780-87	
	02-	-			0,95	± 0,05	± 0,02	на ста-	
2	CO <sub>2</sub> ·	-			25,0	± 1,5	± 0,1	дии оформ-	
	$N_2$		объем- ная		- 0 - 2		остальное	<u> </u>	ления
	02-	-	доля,	_	1,9	± 1,0	± 0,03	на ста-	
3	CO <sub>2</sub>	-			25,0	± 1,5	± 0,1	дии оформ-	
	$N_2$					остальное		ления	
		RAN	л.40711	1.002-11	-14 (кисло	род в дымов	зом газе)		
1	CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>		объем- ная доля,	00	25,0	± 1,5	± 0,1	3780-87	
	02-	_			2,5	± 0,25	± 0,05	на ста-	
2	CO <sub>2</sub> -	_	объем-		25,0	± 1,5	± 0,1	дии оформле-	
	$N_2$		ная доля,	୍ଚ 0 – 5		остальное	<u> </u>	РИН	
3	02-	-			4,75	± 0,25	± 0,05	на ста-	
	CO <sub>2</sub> -	_			25,0	± 1,5	± 0,1	оформ-	

	$N_2$	остальное	ления	
		OCTAJIBNOC		

Nº ∏CC	Ком- по- нент- ный со- став	физі	й ве-	Įиапазон измерения	Хар Концен- трация измеряе- мого ком- понента	актеристика Пределы допускае- мого отклоне- ния	ПРС Пределы допускае- мой по- грешности аттестации	Номер ПГС по Госре- естру или обозна- чение НТД	
		•	Датчики	-газоанал	изаторы тер	момагнитные	э ДАМ	,	
		Ran	π.407111	.002-11	-14 (кисло	род в дымов	ом газе)		
1	CO <sub>2</sub> -	$\cdot$ N <sub>2</sub>			25,0	± 1,5	± 0,1	3780-87	
	02-	-			4,75	± 0,25	± 0,05	на ста-	
2	CO <sub>2</sub> ·	-	объем-		25,0	± 1,5	± 0,1	дии оформле-	
	$N_2$		ная	0 - 10		остальное		RNH	
	02-	-	доля, %		9,5	± 0,5	± 0,10	на ста-	
3	CO <sub>2</sub> ·	_			25,0	± 1,5	± 0,1	дии оформле-	
	$N_2$					остальное		РИН	
	T	RAN	ИБЯЛ.407111.002-1824 (водород в азоте (воздухе))						
1			I	дзот особ	ой чистоты	FOCT 9293	-74	Т	
3	H2-1	$\sqrt{1}$		0 - 1	0,50 0,95	± 0,05 ± 0,05	± 0,02 ± 0,02	3943-87 3944- 87	
2 3	H <sub>2</sub> -1	$\sqrt{1}$	объем-	0 - 2	0,95 1,90	± 0,05 ± 0,10	± 0,02 ± 0,03	3944-87 3912-87	
2 3	H2-1	N <sub>2</sub>	ная доля, <sup>я</sup>	0 - 3	1,50 2,85	± 0,10 ± 0,15	± 0,03 ± 0,03	3912-87 3913-87	
1 2	H2-1	<b>V</b> 2		60-100	62,0	± 2,0 ± 2,0	± 0,3 ± 0,3	3933-87 3933-87	
3						•	OCT 3022-80		
		ибял.407		111.002-25	527 (вод	ород в кисл	ороде)		
1				ислород ос	собой чисто	ты ТУ6-21-1	0-83		
2	H <sub>2</sub> -0	)2	объем-	0 - 1	0,50	± 0,05	± 0,02	7601-99	
2	H <sub>2</sub> -0	) a	ная доля, %		1,00	± 0.10 ± 0,10	± 0,026 ± 0,026	4273-88 4273-88	
3	117	- 4	A00171 6	0 – 2	1,90	± 0,10	± 0,026	4273-88	

2	H <sub>2</sub> -O <sub>2</sub>	0 2	1,50	± 0,10	± 0,026	4273-88
3	112 02	0 – 3	2,85	± 0,15	± 0,05	7602-99

### Продолжение приложения Б

	Ком-				Xapa	актеристика	а ПГС	Номер
№ ПГС	по- нент- ный со- став	ско физ	иче-   1 й ве-   1	Циапазон измере- ния	Концен- трация измеряе- мого компо- нента	Пределы допуска- емого отклоне- ния	Пределы допускае- мой по- грешности аттеста- ции	ПГС по Госре- естру или обозна- чение НТД
		Į	(атчики-	газоанали	изаторы теј	рмомагнитн	ые ДАМ	
		ИБЯ	ил.40711	1.002-30	32 (кис	слород в в	одороде)	
1				Вод	ород ГОСТ	3022-80		
2	02 -	. Ц .			0,50	± 0,05	± 0,02	7592-99
3	02 -	112		0 - 1	0,95	± 0,05	± 0,02	7592-99
2	02 -	.Ha	объем-		0,95	± 0,05	± 0,02	7592-99
3	02	112	ная доля,	0 - 2	1,9	± 0,1	± 0,03	7593-99
2	02 -	·Ho	·	0 - 3	1,50	± 0,15	± 0,05	7594-99
3	02	112		0 - 3	2,85	± 0,15	± 0,05	7594-99
		ИБЯJ	1.407111	.002-28,	-29 (водор	оод в угле:	водородах)	
1					71,0	± 1,0	± 0,3	7604-99
2	H <sub>2</sub> -0	CH4		70-100	85,0	± 1,0	± 0,3	7604-99
3			объем-	-		Водород ГО	CT 3022-80	
1			ная доля,	90	51,0	± 1,0	± 0,3	7604-99
2	H <sub>2</sub> -0	CH4		50-100	75,0	± 1,0	± 0,3	7604-99
3						Водород ГО	CT 3022-80	
	T	ИБЯ	ил.40711	1.002-40	, -41 (дей:	герий в ки	слороде)	
1			Ки	слород ос	обой чисто	ты ТУ6-21-	10-83	
2	_	•	объем-		0,50	± 0,05	± 0,02	8508- 2004
3	D <sub>2</sub> -0	$\mathfrak{I}_2$	ная доля,	0 - 1	0,95	± 0.05		8508- 2004

2						8509-
3	D <sub>2</sub> -O <sub>2</sub>	0 - 3	1,50	± 0,15	± 0,05	2004
		0 – 3	2,85	± 0,15	± 0,05	8509-
						2004

	Ком-				Xapa	актеристик: Г	а ПГС I	Номер			
Nº ∏CC	по- нент- ный со- став	физ	иче- й ве-	Диапазон измере- ния	Концен- трация измеряе- мого компо- нента	Пределы допуска- емого отклоне- ния	Пределы допускае-мой по-грешности аттеста-ции	ПГС по Госре- естру или обозна- чение			
	ПГС				1101110		4,111	нтд			
				-газоанализаторы термомагнитные ДАМ							
	Т	ИБ.	ял.4071	111.002-38, -39 (кислород в дейтерии)							
1			T	Дейтер	ий 100 % T	У 95.15-88	}				
2	02 -	${ m D}_2$		0 - 1	0,50	± 0,05	±0,02	8506- 2004			
			объем-		0,95	± 0.05	±0,02	8506- 2004			
2			ная доля,	앙				8507-			
3	02 -	$D_2$		0 - 3	1,50	± 0,15	± 0,05	2004			
					2,85	± 0,15	± 0,05	8507- 2004			
	N	БЯЛ.	407111.	002-33	-37 (диокс	ид углерод	ца в азоте)				
1				Азот особ	ой чистоты	FOCT 9293	3-74				
2	CO <sub>2</sub> -	$-N_2$		0 - 10	5,0	± 0,5	± 0,1	3774-87			
3	_		_	0 10	9,5	± 0,5	± 0,1	3774-87			
2	CO <sub>2</sub> -	$-N_2$		0 - 20	9,5	± 0,5	± 0,1	3774-87			
3				0 20	19,0	± 1,0	± 0,1	3777-87			
2	CO <sub>2</sub> -	$-N_2$		0 - 40	19,0	± 1,0	± 0,1	3777-87			
3			объем- ная	-	38,0	± 2,0	± 0,3	3790-87			
1				ଚ୍ଚ	32,0	± 2,0	± 0,3	3790-87			
2	CO <sub>2</sub> -	$-N_2$		30 - 50	38,0	± 2,0	± 0,3	3790-87			
3			-		47,5	± 2,5	± 0,4	3783-87			
1					43,0	± 2,5	± 0,4	3783-87			
2	CO <sub>2</sub> -	$-N_2$		40-100	70,0	± 3,0	± 0,4	3785-87			
3					95,0	± 0,5	± 0,1	3787-87			

							T	
Nº ∏TC	Компо- нентный состав ПГС	Едини- ца фи- зиче- ской вели- чины	Диапа- зон изме- рения	Хар Концен- трация измеряе- мого ком- понента	актеристика Пределы допускае- мого отклоне- ния	ПРС Пределы допускае- мой по- грешности аттестации	Номер ПГС по Госре- естру или обозна- чение НТД	
	Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ							
	ИБЯЛ.407111.002-42 (кислород в дымовом газе)							
1	$CO_2$ - $N_2$			9,5	± 1,0	± 0,1	3777-87	
	02-			0,95	± 0,05	± 0,02		
2	CO <sub>2</sub> -	объем-		9,5	± 1,0	± 0,1	4053-87	
	$N_2$	ная доля, %	0 – 2	остальное				
	02-	,		1,90	± 0,10	± 0,03		
3	CO <sub>2</sub> -			9,5	± 1,0	± 0,1	4054-87	
	$N_2$				остај	тьное		
	ИБЯЛ.407111.002-43, -45 (кислород в дымовом газе)							
1	CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>			9,5	± 1,0	± 0,1	3777-87	
	02-			2,50	± 0,25	± 0,05		
2	CO <sub>2</sub> -	объем-		9,5	± 1,0	± 0,1	4055-87	
	$N_2$	ная доля, %	0 – 5	остальное				
	02-	, , ,		4,75	± 0,25	± 0,05		
3	CO <sub>2</sub> -			9,5	± 1,0	± 0,1	4055-87	
	$N_2$				остај	тьное		
	NEX	ял.407111	.002-44,	-46 (кислој	род в дымов	ом газе)		
1	CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>			9,5	± 1,0	± 0,1	3777-87	
	02-			4,75	± 0,25	± 0,05		
2	CO <sub>2</sub> -	объем-	0 - 10	9,5	± 1,0	± 0,1	4055-87	
	$N_2$	ная доля, %		остальное				
	02-			9,5	± 0,5	± 0,10		
3	CO <sub>2</sub> -			9,5	± 1,0	± 0,1	4056-87	

$N_2$			остальное			
Продолжение приложения Б						

продолжение приможении в							
				Xapa	ктеристика	а ПГС	Номер
№ ПГС	Компо- нентный состав ПГС	Единица физиче- ской величи- ны	Диапа- зон изме- рения	Концен- трация измеряе- мого компо- нента	Пределы допуска- емого отклоне- ния	Пределы допускае- мой по- грешности аттеста- ции	ПГС по Госре- естру или обозна- чение НТД
Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ							
ИБЯЛ.407111.002- <b>4749</b> (водород в азоте)							
1				81,0	± 1,0	± 0,2	3939-87
2			80 - 100	90,5	± 0,5	± 0,1	3940-87
3				Водород	FOCT 3022-	80	
1				90,5	± 0,5	± 0,1	3940-87
2	$H_2-N_2$	объемная доля, %	90 - 100	0 95,0	± 0,2	± 0,08	7603-99
3	доля,			Водород ГОСТ 3022-80			
1			95 - 100	95,0	± 0,2	± 0,08	7603-99
2				97,5	± 0,2	± 0,08	3942-87
3					Водород ГО	OCT 3022-80	

#### Примечания

- 1 Согласно приложению А ГОСТ Р 52136-2003:
- 100 % НКПР соответствует объемной доли метана 4,40 %;
- 100 % НКПР соответствует объемной доли пропана 1,70 %;
- 100 % НКПР соответствует объемной доли гексана 1,00 %;
- 100 % НКПР соответствует объемной доли водорода 4,00 %;
- 2 Поставщики ПГС в эксплуатации:
- ФГУП СПО «Аналитприбор», Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел.31-12-42, факс 31-75-18;
- 000 «Мониторинг», г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 19, тел. 315-11-45, факс 327-97-76.
- 3\* ПГС, получаемые с генератора ГДП-102 с использованием источников микропотока ИБЯЛ.418319.013;
- \*\* ПГС, получаемые с установки для приготовления поверочных газовых смесей состава  $NH_3$  с воздухом 368 УО-R 22 ИБЯЛ.064444.001;
- \*\*\* ПГС, получаемые с установки для приготовления поверочных газовых смесей состава  $NH_3$  с воздухом 36890-R2000 ИБЯЛ.064444.002;
- \*\*\*\* получаемые с генератора ГДП-102 с использованием источника микропотока HCl.

4 Допускается получение указанных ПГС на другом оборудовании при условии обеспечения характеристик не хуже указанных в приложении Б. Приложение В

### (обязательное)

Перечень горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, контролируемые измерительными каналами с датчиками ДАТ-М и СТМ-30

- 1 Авиационный бензин Б-95/130 ГОСТ 1012-54;
- 2 Авиационный бензин Б-95/115 ГОСТ 1012-54;
- 3 Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты;
- 4 Акролеин, акриловый альдегид;
- 5 Аллиловый спирт;
- 6 Амиловый спирт, 1-пентанол;
- 7 Амилены (смесь);
- 8 Ацетилен;
- 9 Ацетон, диметилкетон;
- 10 Ацетальдегид;
- 11 Ацетонитрил;
- 12 Бензин А-72;
- 13 Бензин А-76;
- 14 Бензин АИ-93;
- 15 Бензин АИ-98;
- 16 Бензин Б-70;
- 17 Бензин «калоша»;
- 18 Бензол;
- 19 Бензин экстракционный марки А (гексановая фракция);
- 20 Бутан;
- 21 Бутадиен;
- 22 Бутилен;
- 23 Бутилены (различные изомеры);
- 24 Бутиловый спирт, бутанол;
- 25 Водород;
- 26 Водяной газ;
- 27 Винилнорборнен;
- 28 Газ коксовых печей;
- 29 Газ природный топливный сжатый ГОСТ 27577-87;
- 30 Газы углеводородные сжиженные ГОСТ 27578-87;
- 31 Газ пиролиза керосина;

32 Газ пиролиза этана; Продолжение приложения В Газ каталитического крекинга; 34 Гексан; 35 Гептан; 36 Диизопропиловый спирт; Дивинил, бутадиен -1,-3;37 38 Диоксан, диэтилен-диоксан; 39 Диметилдиоксан; 40 Диоксановые спирты - 3 изомера; 41 Диэтиламин; Диэтиловый эфир, этиловый эфир; 42 43 Двойной водяной газ; 44 Дициклопентадиен; 45 Изобутан; 46 Изобутиловый спирт, изобутанол; 47 Изобутилен; 48 Изопропиловый спирт, изопропанол; 49 Изопентан; 50 Изопрен; 51 Керосин осветительный ОСТ 3801407-86; 52 Магнитный лак; 53 Метилакриловометиловый эфир, метилматакрилат; 54 Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат; 55 Метиловый спирт, метанол, карбинол, древесный спирт; 56 Метан; 57 Метанол; 58 Метилбутандиол; 59 Метилалль; 60 Метил этилкентон, этилметилкетон; 61 Муравьинопропиловый эфир; 62 Муравьиная кислота; 63 Метилаллен; 64 Метилфигидропиран; 65 Непредельные спирты - 3 изомера;

66

67

68

Оксид пропилена;

Оксид этилена;

Оксид углерода, угарный газ;

### 69 Октан;

Продолжение приложения В

- 70 Пары нефти (смесь газов и паров бутана, гексана, метана, пентана, пропана, этана);
- 71 Пентан;
- 72 Петролейный эфир;
- 73 Пиперилены (смесь);
- 74 Пропан;
- 75 Пропилен;
- 76 Пропиловый спирт;
- 77 Попутный нефтяной газ;
- 78 Тетрагидрофуран, окись диэтилена;
- 79 Триметилкарбинол;
- 80 Триэтиламин;
- 81 Формальдегид (в виде формалина);
- 82 Фуран;
- 83 Уксуснобутиловый эфир, бутилацетат;
- 84 Уксусный альдегид, ацетальдегид;
- 85 Уксуснометиловый эфир, метилацетат;
- 86 Уксусноэтиловый эфир, этилацетат;
- 87 Циклогексан;
- 88 Циклогексанон;
- 89 Циклопентадиен;
- 90 Этан;
- 91 Этилен;
- 92 Этиловый спирт, этанол, винный спирт;
- 93 Этилдеиноборнен;
- 94 Дизельное топливо марки Л ГОСТ 305-82;
- 95 Дизельное топливо марки 3 ГОСТ 305-82;
- 96 Дизельное топливо марки А ГОСТ 305-82;
- 97 Ксилол;
- 98 Мазут марки 40;
- 99 Мазут флотский Ф-5;
- 100 Реактивное топливо TC-1 ГОСТ 10227-86;
- 101 Реактивное топливо Т-2 ГОСТ 10227-86;

```
102 Реактивное топливо РТ ГОСТ 10227-86;
Продолжение приложения В
103 Сильван (метилфуран);
104 Скипидар;
105 Сольвент каменноугольный;
106 Сольвент нефтяной;
107 Стирол;
108
    Толуол;
109 Топливо Т-1;
110 Φυρφυροπ;
111
    Уайт-спирит;
112
    Уксусная кислота, этаноловая кислота;
113 Уксусновиниловый эфир, винилацетат;
114 Циклогексан;
115
    Этилбензол;
116 Этилцеллозольв;
                           Растворители
117 M;
                            130 P9-8B;
118 РМЛ;
                            131 P9-11;
119 РМЛ-218;
                            132 P9-13;
120 РМЛ-315;
                            133 P9-14;
121 P-10;
                            134 РВЛ;
122 PC-1;
                            135 ΡΦΓ;
123 PC-2
                            136 Heppac A 65/75;
124 P9-1;
                            137 N 646;
125 P9-1B;
                            138 N 648;
126 P9-2;
                            139 N 649;
127 P9-4;
                            140 N 650;
128 P9-4B;
                            141 N 651;
129 P9-8;
                           Разжижители
142 P-5;
                            144 P-60;
143 P-6;
                            145 ДМЭ-Р;
                           Разбавители
```

147 РВД.

146 P-7;

Примечание - При применении датчиков для контроля этилированных бензинов необходимо датчик защитить от веществ, являющихся ядами для термохимических датчиков. Защиту датчиков осуществлять использованием фильтра-поглотителя.

# Приложение $\Gamma$ (справочное)

## Состав анализируемой среды

Обозначение датчика измерительного канала си- стемы СКАПО	Неопределяе- мый компонент	Единица физической величины	Содержание неопределяемого компонента					
	дам							
ИБЯЛ.407111.002,—01	H <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> CH <sub>4</sub>	объемная доля, %	от 0 до 1 от 0 до 4 от 0 до 8					
	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	Mr/m³	20					
ИБЯЛ.407111.002-02	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	объемная доля, %	100					
ИБЯЛ.407111.002—0409,-15	H <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> CH <sub>4</sub> CO	объемная доля, %	от 0 до 3 от 0 до 4 от 0 до 8 от 0 до 85					
	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	Mr/M³	50 100					
ИБЯЛ.407111.002-1014	H <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> CH <sub>4</sub>	объемная доля, %	от 0 до 1 от 0 до 25 от 0 до 1					
	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	MI / M³	до 50 до 100					
ИБЯЛ.407111.002-16	CH <sub>4</sub> CO <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	объемная доля, %	до 8 до <b>4</b> до 1					
	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	Mr/m³	до 50 до 100					
ИБЯЛ.407111.002-17	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> CH <sub>4</sub>	объемная доля, %	до 100 до 8					
ИБЛЛ.40/111.002-17	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	Mr/M³	до 50 до 100					
ИБЯЛ.407111.002-4246	H <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> CH <sub>4</sub>	объемная доля, %	от 0 до 1 от 7 до 13 от 0 до 1					
	H <sub>2</sub> S	Mr/m³	до 50					
	NH <sub>3</sub>	1411 / 141	до 100					
ИБЯЛ.407111.002-28,-29	C₃H <sub>8</sub>	объемная доля, %	до 5					

## Продолжение приложения Г

Обозначение датчика измерительного канала си- стемы СКАПО	Неизмеряемый компонент	Единица измерения	Содержание неизмеряемого компонента
	ДАК		
	CO		200
	H <sub>2</sub> S	MI'/M³	100
ИБЯЛ.418414.071—0916	HCl	MIT. / M	25
	Cl <sub>2</sub>		25
	ДАХ		
	H <sub>2</sub> S		10
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>	Mr/M³	1,00
(ДАХ-М-ХХ-СО-200)	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92
	H <sub>2</sub> S	MF/M³	10
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>		1,00
(ДАХ-M-XX- <b>CO</b> -1500)	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92
	CO		20
	SO <sub>2</sub>		10
	Cl <sub>2</sub>	Mr/m³	1,00
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05 (ДАХ-М-ХХ- <b>н</b> <sub>2</sub> <b>s</b> -40)	NO <sub>2</sub>		1
(22 10)	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92
	CO		20
	H <sub>2</sub> S	Mr/m³	0.01
HEGH 412412 005 01 02 05	SO <sub>2</sub>		0,5
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05 (ДАХ-М-ХХ-С1 <sub>2</sub> -25)	NO <sub>2</sub>		1,0
(A. 11. 11. 11. O. 12. 23)	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92

Обозначение датчика измерительного канала системы СКАПО	Неизмеряемый компонент	Единица измерения	Содержание неизмеряемого компонента
	ДАХ		1
	CO		20
	H <sub>2</sub> S	Mr/M³	10
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>		1,00
(ДАХ-М-ХХ- <b>NH</b> <sub>3</sub> -600)	NO <sub>2</sub>		10
	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92
	СО		20
	H <sub>2</sub> S		10
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>	Mr/M³	1,00
(ДАХ-М-ХХ-NН <sub>3</sub> -2000)	NO <sub>2</sub>		10
	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92
	CO		20
	H <sub>2</sub> S	MI'/M³	10
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>		1,00
(ДАХ-М-ХХ- <b>0</b> <sub>2</sub> -30)	NO <sub>2</sub>		10
	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная доля, %,	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>		0,92
	CO		20
	H <sub>2</sub> S	Mr/M³	0,01
	SO <sub>2</sub>		10
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	Cl <sub>2</sub>		1,00
(ДАХ-M-XX- <b>NO<sub>2</sub></b> -10)	HCl		5,0
	CH <sub>4</sub>	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92

# Продолжение приложения Г

Обозначение датчика измерительного канала системы СКАПО	Неизмеряемый компонент	Единица измерения	Содержание неизмеряемого компонента
	ДАХ		
	CO		20
	H <sub>2</sub> S		0,01
ИБЯЛ.413412.005,-01,-02,-05	SO <sub>2</sub>	Mr/M³	0,5
	Cl <sub>2</sub>		1,00
(ДАХ-М-ХХ-НС1-30)	NO <sub>2</sub>		1,0
	CH4	объемная	1,06
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	доля, %,	0,92

## Приложение Д

(справочное)

Список сервисных центров ФГУП СПО «АНАЛИТПРИБОР»

- 1) г. Барнаул, 656010, ул. 80 Гвард. Дивизии, 63-а, 000 «Алтайский территориальный монтажный комплекс», тел. (3852) 33-37-44, факс 33-81-32;
- 2) г. Владимир, 600017, ул. Мира, 34, ОАО «Владимироблгаз», тел. (0922) 23-72-45, факс 23-47-94;
- 3) г. Владимир, 600036, ул. Верхняя Дуброва, 40 ГУП РФ «ЭТАЛОН» Владимирский завод, тел. (0922) 24-88-46, факс 24-14-14, телетайп: 718224 ОЛЬХА, E-mail: root@etalon.elcom/ru
- 4) г. Екатеринбург, 620219, ул. Красноармейская, 4, 000 «ОРМЕТ», тел. (3432) 55-22-32, факс 55-20-39;
- 5) г. Иошкар-Ола, 424004, Республика Марий Эл, ул. Пролетарская, 7, ОАО «Марспецмонтаж», тел/факс (8362) 11-24-59;
- 6) Краснодарский газотехнический центр, тел. (8612) 54-07-49, 54-26-27;
- 7) г. Краснодар, 350051, ул. Шаумяна, 321/1, 000 «УНИКОНТ», тел./факс (8612) 547-582;
- 8) 115230, г. Москва, Каширское шоссе, 3, корп.1, ЗАО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» тел.(095) 111-03-25, факс 113-91-94;
- 9) г. Нижневартовск-16, 628600, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, а/я 94. ЗАО «Управление промышленной автоматики»,
- тел. (3466) 61-16-15, факс 61-44-73; E-mail: upa@upa.tnk;
- 10) г. Оренбург, 460027, ул. Донгузская, 64, 000 «Газпромавтоматика», тел./факс (3532) 73-37-23, 73-41-00, 73-40-00;
- 11) г. Пятигорск, 357562, Ставропольский край, ул. Энгельса, 50, ОАО «Прибороремонтный завод», тел. (86533) 5-13-96;
- 12) г. Самара, 443023, пер. Карякина, 3, 000 «РОСКОМСНАБ», тел. (8462) 666-036, 666-043, факс 666-101;
- 13) г. Самара, 443010, ул. Молодогвардейская, 104, 000 «Стройкомплект», тел. (8462) 33-39-34, 33-51-08, тел./факс 33-39-54;

- 14) г. Санкт-Петербург, 195220, а/я 282, Гражданский пр., 11, офис 907, ЗАО «Аналитприбор», тел. (812) 534-46-87, 534-45-70, 534-91-59, факс: 327-15-04, 535-01-04;
- 15) г. Саратов, 410600, ул. М. Горького, 69, ЗАО «Саргазстрой-монтаж», тел./факс (8452) 73-26-62;
- 16) г. Челябинск, 464048, пр. Ленина, 77, п.1, 000 Ценр «Челябинскагропром НОПТ», тел. (3512) 65-47-72, факс 65-55-00;
- 17) г. Челябинск, 454063, ул. Физкультурная, 34, 000 «Теплоэнер-госервис-Т», ттел./факс (3512) 62-10-32, 62-31-73, 62-34-53, E-mail: kip@chel.surnet.ru;
- 18) Украина, г. Киев, 03057, ул. Желябова, 8/4, 1ГМ, офис 303, AT3T «Синтек», тел./факс (044) 241-75-54;
- 19) Украина, 349940, Луганская обл., г. Северодонецк-3, ул. Пи-воварова, 5а, тел. (06452) 9-29-68, факс: 9-29-35.

# Приложение E (справочное)

Пересчет объемных долей определяемого компонента в массовую концентрацию

Пересчет концентрации определяемого компонента, выраженной в объемных долях, %, в массовую концентрацию, мг/м $^3$ , производится по формуле

$$A_0 = \frac{A_{\Pi} * M * P * 10}{22,41 * (1 + \frac{t}{273}) * 760} * 1000, \text{ Mp/m}^3$$
 (E.1)

где  $A_{\text{Д}}$  - объемная доля определяемого компонента, указанная в паспорте на ПГС, \$;

Р - атмосферное давление, мм рт.ст.;

М - молекулярная масса определяемого компонента, г/моль;

t - температура окружающей среды, °С.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: anp@nt-rt.ru www.analitpribor.nt-rt.ru